

# Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2021:02 (ersätter handrättning 2021:02)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Röd text indikerar ändrad information i denna handrättning och svart text kvarstående sedan tidigare. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslistor. Alla handrättningar är korriigerade i vår app, om inget annat anges.

Sicka information om ändringar till [svenskaflygfalt@pilotshop.se](mailto:svenskaflygfalt@pilotshop.se)

## Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Sundsvall/Timrå	ESNN	Sep 2020	Väntläge West är markerat på fel position. Gå in i AIP eller i vår app och kontrollera korrekt läge. Väntlägen ska ligga över den smala halvön strax ovanför texten för Timrå.	2021-03-25
Vellinge/Söderslätt	ESTT	Dec 2019	Ändrade kontaktuppgifter. Stryk Håkan Svensson och Peter Lohmeier. Lägg till Kolbjörn Seth 070-9970235 och Magnus Berggren 076-8703032	2021-03-25

## Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Arvika/Vestlanda	ESKV	Dec 2019	Tidvis snöröjning. Vid behov av fältkontroll vintertid, se väderkamera på flygklubbens hemsida.   Stryk telefonnummer till Johan. Besök istället hemsidan för kontaktinformation.	2020-12-03
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre   Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Jönköping	ESGJ	Dec 2018	Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m.   När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket   Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april   Ny höjd är 742 ft	2020-08-13
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gård under logi	2020-04-28
Karlstad	ESOK	Dec 2020	När flygplatsen är stängd ska taxibana N inte användas	2021-01-28
Kiruna	ESNQ	Dec 2019	Stryk kontaktuppgifter till Reskows Flygservice	2021-01-28
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m)   Nytt telefonnummer till Östgöta TMC 011-19 28 14	2020-05-21
Malmö	ESMS	Jun 2020	Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS 91/96UL från Hjelmo samt JETA1   Flygbussen till Lund och Staffanstorp har upphört	2020-09-13
Oviken/Gräftåvallen	ESUO	Jun 2020	Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24	2020-09-13
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E   Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skå-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan).   Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40   Vid flygning i CTR då Uppsala TWR är stängt måste anrop och passning på 119.200 ske, förutom vid flygning i eller närheten av trafikvarvet på Sundbro	2021-01-28
Uppsala/Sundbro	ESKC	Sep 2020	Vid flygning i CTR då Uppsala TWR är stängt måste anrop och passning på 119.200 ske, förutom vid flygning i eller närheten av trafikvarvet på Sundbro	2021-01-28
Ulricehamn/Timmele		Sep 2018	Vinschning av hängflygare kan förekomma	2021-01-28
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21