

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:08 (ersätter handrättning 2020:07)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till svenskflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

| Fält | Kod | Utgivet | Anmärkning | Aktiv från |
|----------------------|------|----------|--|------------|
| Eskilstuna | ESSU | Sep 2020 | Tryckfel i tidsangivelsen för TGL skolflygning. Korrekta tider för TGL under vardagar är 08-17 (ej 18-17 som angavs vid tryck) | 2020-10-01 |
| Eskilstuna/Ekeby | ESSC | Sep 2020 | Kanalen 125.955 på framsidangår till Västerås CTL. | 2020-10-01 |
| Eslöv | ESME | Sep 2019 | AVGAS tankas nu via självbetjäningssystem med kortautomat Eslöv Sportflygklubb har bytt namn till Eslöv Flygklubb | 2020-10-01 |
| Hässleholm/Bokeberg | | Sep 2020 | Bränsletypen som finns på fältet ska vara UL91 | 2020-10-01 |
| Ludvika | ESGG | Dec 2017 | Rätt webbadress är www.ludvikaflyg.se Magnus Andersson nytt tele 072 526 22 57 Stryk Kenneth Nässlander Lägg till Mats Ericson 070 552 13 87 | 2020-10-01 |
| Malung/Skinnslanda | ESVM | Dec 2018 | Sälen TMA c saknas i kartbilden. Jämför bladet i appen Svenska Flygfält eller i TMA-kartan 2020. | 2020-10-01 |
| Stockholm/Vallentuna | | Mar 2020 | Sektor Stockholm TMA b i sydöstra hörnet anges med fel höjd. Korrekt höjd är 2000 ft AMSL - FL 95 NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB. | 2020-05-21 |
| Uddevalla/Rörkärr | ESGU | Dec 2019 | TGL endast för luftfartyg hemmahörande på Rörkärr. | 2020-10-01 |

Kvarstående rättningar

| Fält | Kod | Utgivet | Anmärkning | Aktiv från |
|------------------------|------|----------|---|------------|
| Eksjö/Ränneslätt | ESMC | Jun 2019 | Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64. Stryk Vaxlekaregården under logi. | 2020-06-15 |
| Fagerhult | ESMF | Sep 2018 | Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20 | 2018-11-08 |
| Finspång | | Mar 2019 | Höjden anges felaktigt på framsidan. Korrekt höjd är 164 ft / 50 m | 2020-04-28 |
| Gagnef | ESVG | Mar 2020 | Stryk Jan Persson som kontaktperson. Nya kontaktpersoner är Richard Erixon 073-992 54 93, Kristofer Svärd 073-052 59 89 och Pontus Nisser 073-912 46 73 | 2020-06-15 |
| Gimo/Lunda | | Mar 2020 | Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m | 2020-03-26 |
| Gnesta/Vängsö | ESSZ | Dec 2018 | VOR-fyr DKR borttagen. | 2020-05-21 |
| Jönköping | ESGJ | Dec 2018 | Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m. När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april Ny höjd är 742 ft | 2020-08-13 |
| Kalmar | ESMQ | Dec 2018 | Stryk Törneby Gård under logi | 2020-04-28 |
| Karlstad | ESOK | Jun 2020 | Stråket numera PPR (ej PN). PPR erhålls av Mats Wiberg 072-451 45 22 | 2020-06-15 |
| Kågeröd / Simmelsberga | ESMJ | Sep 2018 | Fyren VEY finns inte längre | 2018-11-08 |
| Linköping/Malmen | ESCF | Jun 2018 | Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10 | 2018-11-08 |
| Linköping-SAAB | ESSL | Sep 2019 | RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m) | 2020-05-21 |
| Malmö | ESMS | Jun 2020 | Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS 91/96UL från Hjelmcö samt JETA1 Flygbussen till Lund och Staffanstorp har upphört | 2020-09-13 |
| Oviken/Gråftåvallen | ESUO | Jun 2020 | Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24 | 2020-09-13 |
| Sjöbo/Sövde | ESMI | Jun 2018 | Fyren ALM finns inte längre | 2018-11-08 |
| Skövde | ESGR | Jun 2018 | Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630 Stråket 60 m brett Nya banriktningar 011/191 | 2018-11-08 |
| Stockholm/Arlanda | ESSA | Dec 2018 | Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda | 2019-08-01 |
| Stockholm/Frölunda | | Dec 2019 | NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU. | 2020-05-21 |
| Stockholm/Hova | | Jun 2019 | Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda | 2019-12-15 |
| Stockholm/Skå-Edeby | | Jun 2019 | NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU. | 2020-05-21 |

| | | | | |
|--------------------|------|----------|---|------------|
| Sveg | ESND | Mar 2019 | Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan). Max vingspann på platta GA är 15 m | 2020-05-21 |
| Sälen/SMA | ESKS | Mar 2020 | Fordon på manöverområdet använder samma TWR-kanal som luftfartyg för att öka medvetenheten hos piloter och fordonsförare 91/96 har utgått som bränsle JETA1 är Shell 0280 48 19 00 | 2020-08-13 |
| Uppsala | ESCM | Mar 2018 | Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40 | 2018-12-16 |
| Varberg/Getterön | ESGV | Jun 2018 | Ny kontaktuppgift för PPR och för fältkontroll 070-366 83 70 Trafikvarvshöjd 1000 ft AMSL Flygplatsen ligger i bullerkänsligt område. Undvik därför överflygning över bullerkänsligt område markerat i bladet TORA 12/30 är 550 m Bränslet kan betalas med Swish eller kort | 2020-09-13 |
| Visby | ESSV | Mar 2020 | Stryk modellflygsymbolen inom CTR För fallskärmshoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen OV borta ILS DME SV bana 21 ny frekvens 109.150 | 2020-09-10 |
| Värnamo/Hagshult | ESMV | Sep 2018 | Banans dimension är ändrad till 2020x40 m | 2019-06-20 |
| Västervik | ESSW | Dec 2019 | Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder | 2020-08-13 |
| Åre/Östersund | ESNZ | Dec 2018 | Fuel 100 endast självservice | 2019-11-07 |
| Älvsbyn | ESUV | Jun 2018 | Av hänsyn till fältets grannar bör inte flygning med motorflygplan ske mellan kl 21:00 och 09:00. | 2020-06-15 |
| Örebro | ESOE | Sep 2019 | Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20 | 2020-06-15 |
| Sjöflyghamn Gnesta | | Dec 2018 | VOR-fyr DKR borttagen. | 2020-05-21 |