

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2019:10 (ersätter handrättning 2019:09)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Sidan 6:23		Sep 2017	Ändra numret till JRCC: 010-4927830	
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2019-01-31
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Köping	ESVQ		Flygbränsle: Stryk specifik leverantör. Bränsle som erbjuds är UL91 eller AVGAS 100LL. Betalning sker kontant, Swish eller VISA/Masterard efter överenskommelse.	2019-12-05
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Malmö	ESMS	Dec 2018	Bränsleleverantör Station Aviation, Air BP och Shell Aviation. Mastercard och Visa accepteras. Ring för mer information 040 50 02 70. Bränsle även från South Sweden Flight Academy. Mastercard, Visa, kontanter eller Swish. Ring 070 676 17 59.	2019-12-05
Mellansels Flygplats	ESUI	Dec 2017	Lägg till under viktig information: Modellflygverksamhet förekommer	2018-09-25
Ronneby	ESDF	Sep 2019	För bränslebeställning av klubben, använd telefonnummer 076 865 98 39 eller 0457 47 14 56 Taxibana W är 7.5 m bred. Taxibanan klarar av ett större vingspann. Stryk punkten. Tillstånd för motorstart, taxi och klarering begärs på "GROUND" 121.850	2019-11-07
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Västerås	ESOW	Sep 2019	Lanterna (ABN) på flygtornet blinkar numera H24 Lägg till notis om att mycket skoltrafik förekommer, även med piloter som endast kommunicerar på engelska	2019-12-05
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Åre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice	2019-11-07