

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:05 (ersätter handrättning 2020:04)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Jun 2019	Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64. Stryk Vaxblekaregården under logi.	2020-06-15
Gagnef	ESVG	Mar 2020	Stryk Jan Persson som kontaktperson. Nya kontaktpersoner är Richard Erixon 073-992 54 93, Kristofer Svärd 073-052 59 89 och Pontus Nisser 073-912 46 73	2020-06-15
Karlstad	ESOK	Jun 2020	Stråket numera PPR (ej PN). PPR erhålls av Mats Wiberg 072-451 45 22	2020-06-15
Katrineholm	ESVK	Sep 2017	Ny hemsida www.katrineholmsfk.se Stryk telefonnumret till klubbstugan Lägg till att MOGAS 95 erbjuds på fältet Önskemål om tankning anmäls till info@katrineholmsfk.se Stryk att endast kontantbetalning finns, kontakta istället klubben för aktuella betalmetoder Lägg till varning om att noggrant kontrollera tröskelmarkeringar vid sättning bana 15. Banan föregås av ett obrukbart område innan tröskeln som kan förväxlas med banan	2020-06-15
Köping	ESVQ	Mar 2020	Startprocedurer är bullerprocedurer. Följ noggrant angiven utflygningsprocedur för att undvika störning för boenden i närområdet.	2020-06-15
Uppsala/Sundbro	ESKC	Mar 2020	Bana 08/26 har nu dimensioner 470x60 TORA/LDA bana 08/26 470 m	2020-06-15
Älvsbyn	ESUV	Juni 2018	Av hänsyn till fältets grannar bör inte flygning med motorflygplan ske mellan kl 21:00 och 09:00.	2020-06-15
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Finspång		Mar 2019	Höjden anges felaktigt på framsidan. Korrekt höjd är 164 ft / 50 m	2020-04-28
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2019-01-31
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gård under logi	2020-04-28
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m)	2020-05-21
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630 Stråket 60 m brett Nya banriktningar 011/191	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skå-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Vallentuna		Mar 2020	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB.	2020-05-21
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan). Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Visby	ESSV	Mar 2020	Stryk modellflygsymbolen inom CTR För fallskärmshoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen.	2020-05-21
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Åre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice	2019-11-07
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Sjöflyghamn Täby		Mar 2020	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21