

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2019:04 (Ersätter handrättning 2019:03)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	App rättad
Göteborg/Säve	ESGP	Sep 2018	Bränsle: Självbetjäning JET A1 och AVGAS 100 LL. Betalning Shell-kort och kreditkort. JET A1: Endast 72 mm anknäbbsmunstycke. PPR via www.ppresgp.se Ny ägare, Säve Flygplatsdrift AB, email: service.save@castellum.se	2019-06-20
Kiruna	ESNQ	Dec 2018	PPR (tecknat avtal) utanför TWR öppethållningstider. Ansök via krn.safety@swedavia.se Nya hemsidor: www.swedavia.se/kiruna , www.swedavia.net/kiruna Ny email: krn.groundhandling@swedavia.se	2019-06-20
Oskarshamn	ESMO	Sep 2018	Bränsle finns numera. AVGAS 91/96 UL Hjemco. Betalning via Swish. Kontaktperson Tobias Svensson 070-616 09 20	2019-06-20
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP.	
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	App rättad
Eslöv	ESME	Sep 2018	Nytt telefonnummer till flygklubben: 076 791 21 05	2019-03-20
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gällivare	ESNG	Dec 2018	100 LL har utgått. Stryk detta.	2019-05-08
Hagfors	ESOH	Jun 2018	Ingen landningsavgift för flygplan med MTOW < 2000kg Stryk biluthyrning Helmia och ersätt med EM Biluthyrning +46 563 404 99 Ny hemsida www.hagfors.se/hagforsairport	2019-01-31
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2019-01-31
Höganäs	ESMH	Jun 2018	SVD är numera bara en DME. VOR har utgått	2018-11-08
Karlskoga	ESKK	Jun 2018	Restriktionsområde R18 har fått ny höjd från GND till UNL	2018-09-25
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Mellansels Flygplats	ESUI	Dec 2017	Lägg till under viktig information: Modellflygverksamhet förekommer	2018-09-25
Norrtälje/Mellingeholm	ESSN	Sep 2016	Tiderna då TGL-är förbjudet är lokala tider NTL VOR finns inte längre	
Ronneby	ESDF	Sep 2018	100LL har utgått Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 15°10	2019-01-31
Sandvik/Mellanlanda	ESFS	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 127.530 & 124.155	2018-11-08
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skellefteå	ESNS	Dec 2018	Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 64°40	2019-03-20
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630	2018-11-08
Stegeborg	ESVE	Jun 2016	Ändra ägare/brukare till Aeroclub Stegeborg AB	2018-12-16
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Vellinge / Söderslätt	ESTT	Dec 2017	Malmö CTR är upp till 2000ft AMSL	2018-11-08
Ängelholm	ESTA	Dec 2018	PPR fås på telefonnummer TWR 0431 484 550 (utanför öppettider 0431 484 500) Taxibana E borta Banriktningar är 132 respektive 312 PPR i Malmö TMA för skolflyg som utför airwork, fotoflyg, fällning av hoppare och för trafik som inte avser följa publicerade flygvägar. PPR från skiftledare ATCC Malmö vardag 07-15 LT. Tel. 040-613 24 00. Detta gäller ej trafik som endast berör Ängelholm TMA när TWR har öppet	2019-05-08