

## Abziehbilder aus echtem Metall für glasierte Keramik und Glas

Zum Überführen der Bilder auf den gewünschten Gegenstand benötigt man eine Schere, ein Schälchen mit warmen Wasser und einen weichen Schwamm.

1. Man schneidet das gewünschte Abziehbild aus und legt sie in die Schale mit warmen Wasser.
2. Nun lässt man das ausgeschittene Abziehbild eine Weile (ca. ½ Minute) im Wasser ziehen, bis sie sich vom Papier lösen lässt.
3. Der Gegenstand auf den man das Bild überführen möchte sollte sauber/fettfrei sein.
4. Jetzt nimmt man das gelöste Bild zusammen mit dem Papier aus dem Wasser und schiebt sie vorsichtig rüber auf den Gegenstand. Man kann nun das Bild, solange sie nass ist, in die richtige Position schieben und eventuelle Luftblasen mit einem weichen und feuchten Schwamm rausdrücken. Nach ein paar Minuten auf dem Gegenstand lässt sich das Abziehbild nicht mehr justieren.
5. Das Abziehbild sollte ca. 4-6 Stunden trocknen.
6. Man brennt nun den Gegenstand im Ofen mit geöffnetem Ventilationsloch mit folgenden Brennkurven:

Auf glasierter Keramik:

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
250°C	370°C	15 min
540°C	800°C	15 min

Auf Glas:

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
250°C	370°C	15 min
540°C	670-700°C	10 min

Zwischen 2 Glasscheiben (Glasfusing):

°C/timmen	Sluttemperatur	Hålltid
30°C	85°C	20 min
85°C	200°C	15 min
120°C	370°C	15 min
540°C	740-800°C	30 min – 3 tim