





- for a cleaner world -

## **OFF Ask Ice**

Graffiti-Schutz für poröse Oberflächen

## **Anwendungsbereich:**

Dieses starke, diffusionsoffene Schutzmittel kann auch bei niedrigen Temperaturen bis zu -5°C aufgetragen werden. Für poröse Oberflächen geeignet.

## **Anwendungsverfahren:**

Verschmutzte Oberflächen vor dem Auftragen des Produkts reinigen, z. B. mit SPS Skade. Dann OFF Ask Ice mit einer Rolle, einem Niederdrucksprühgerät oder einem Farbsprühgerät auftragen. Je nach Porosität der Oberfläche werden 2–3 Schichten Graffiti-Schutz aufgebracht, bis der Untergrund gesättigt ist. Bevor die jeweils nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorhergehende trocken sein.



Abpackung: Kanister à 10 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat **pH-Wert:** Neutral

Verbrauch: Ca. 0,2-0,4 l/m<sup>2</sup>

ADR: 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (2-Propanol), 3, III, D/E

## Schutzausrüstung:

Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Haut-/ Handschutz, kurzfristiger Kontakt - Kein Handschutz notwendig. Haut-/ Handschutz, langfristiger Kontakt - Schutzhandschuhe werden empfohlen. Butylkautschuk. Nitrilgummi. Bezug auf einschlägige Norm: EN 374/III. Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden. Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverseuchung ein akzeptables Niveau überschreitet. A2. Beim Spritzen Atemschutz mit Kombinationsfilter tragen (Staub- und Gasfilter).

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis.

Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

Erstellt am: 18.08.2022