

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2019:05 (Ersätter handrättning 2019:04)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Borlänge	ESSD	Dec 2018	100LL finns numera på självservice mot BP-kort H24 Vinschning förekommer på fältet Nytt tele till klubben 070 479 36 68, gäller även kontroll av grässtråket Vid start och landning med lätta luftfartyg (<2000 kg) skall sådana trafikvarv följas som innebär att tätbebyggda områden N RWY; Naglarby, Yttre Svärdsjö, Rommeholen, St. Tuna k:a, Långsjö, Västansjö, Skärsjö och Sörbo inte överflygs. Dessa byar bör i övrigt inte överflygas under 2000 ft MSL. Bullerkänsliga områden och byar finns publicerade i AIP ESSD 6-1	2019-08-15
Degerfors		Sep 2018	R18 har fått en ny indelning där området delats in i A, B och C. Formen på hela området är något förändrad jämfört tidigare. Jämför AIP eller appen.	2019-08-15
Eslöv	ESME	Sep 2018	Nytt telefonnummer till flygklubben: 076 791 21 05 TORA 06/24 är numera 450 m. LDA 06 är numera 360 m, LDA 24 är numera 450m. TORA LDA 12/30 oförändrad på 799 m	2019-08-15
Hagfors	ESOH	Jun 2018	Ingen landningsavgift för flygplan med MTOW < 2000kg Stryk biluthyrning Helmia och ersätt med EM Biluthyrning +46 563 404 99 Ny hemsida www.hagfors.se/hagforsairport Stryk punkt "Ring flygklubben..." ersätt med "För utpassage från flygplatsområdet finns en grindöppnare på terminalbyggnadens norra sida, i anslutning till gånggrinden" Stryk "Lars Karlstam" ersätt med "Verksamhetsansvarig" (samma telefonnummer) Lägg till C ATS 0730-64 64 50 ILS/DME ident felaktigt angiven. Korrekt är IHF Upprepade landningsövningar (studs-och-gå) ej tillåtet 2200-0600 (LT)	2019-08-15
Karlskoga	ESKK	Jun 2018	Restriktionsområde R18 har fått ny höjd från GND till UNL R18 har fått en ny indelning där området delats in i A, B och C. Formen på hela området är något förändrad jämfört tidigare. Jämför AIP.	2019-08-15
Linköping/SAAB	ESSL	Jun 2018	PPR: 013 26 28 40. PPR för flygning som avser parkering på GAC/FK även via formulär på www.lfk.se (MTOW <4000kg) Tornet numera fjärrstyrt från RTC Sundsvall. PPR i Östgöta TMA för foto, fallskärms, mät och prospekteringsflyg. Ring TMC på 011 19 25 78 Ny kontakt till ordförande på Linköpings Flygklubb: Nils-Erik Peterson 073 418 32 99	2019-08-15
Malå		Dec 2015	Fältet underhålls ej längre. Ta bort fältet ur Svenska Flygfält. Fältet utgår.	2019-08-15
Stockholm/Västerås	ESOW	Jun 2019	Ankommande VFR-trafik bör passera flygplatsen på 1500 ft innan angrörning av trafikvarv utanför TWR öppethållning. Reducering av höjd sker på lämplig plats då trafikvarv kan förekomma samtidigt på båda sidor om fältet. VFR in- och utpasseringspunkter bör användas utanför TWR öppethållning. Under TWR öppethållning bör rätt VFR in och utpasseringspunkt nyttjas i förhållande till bana i användning. Bana 01 inpasseringspunkter är Vikhus och Golfbanan. Bana 01 utpasseringspunkter är Romfartuna och Björksta. Bana 19 inpasseringspunkter är Romfartuna och Björksta. Bana 19 utpasseringspunkter är Vikhus och Golfbanan. ATC klarering kan avvika.	2019-08-15
Rimbo/Gavellanda		Dec 2015	PPR: 070 899 25 99 Belysning har utgått, stryk detta Ingen logi, stryk all information om detta. Ingen radiofrekvens brukas, stryk frekvensen. TORA/LDA 36 är 800 m. TORA 18 är 800 m. LDA 18 är 680 m.	2019-08-15
Ronneby	ESDF	Sep 2018	100LL har utgått i flygplatsens regi. Säljs dock av flygklubben. Ring 076 855 77 27 eller 070 834 31 29. Kortbetalning, Swish eller kontant i SEK eller EUR. Gäller även 91/96 UL Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 15°10	2019-08-15
Uddevalla/Rörkärr	ESGU	Mar 2018	Anropssignalen ska ändras till Rörkärr RADIO	2019-08-15
Uppsala/Sundbro	ESKC	Jun 2018	Lägsta flyghöjd över modellfältet 500 ft GND för motor och segelflyg. Modellflygfältet ligger ca 200 m norr om bana 08/26 Bana 14/32 numera 35 m bred Nya motoruppkörningsplatser. Dessa ligger innan tröskel 14, strax innan tröskel 26 och norr om korset 14/03. Se appen för exakt position. Ny form på taxibanan som går mellan plattan och tröskel 26, numera rätad i nästan öst-västlig riktning. Se appen för exakt dragning	2019-08-15
Ånge/Tälje	ESUJ	Dec 2015	Finns inget bränsle, stryk all info om detta. Stryk Clemens Lindberg med kontaktuppgifter Ingen servering finns i klubbstugan Fältkontroll även på 070 601 23 11	2019-08-15
Örebro	ESOE	Mar 2019	R18 har fått en ny indelning där området delats in i A, B och C. Formen på hela området är något förändrad jämfört tidigare. Jämför AIP eller appen.	2019-08-15

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gällivare	ESNG	Dec 2018	100 LL har utgått. Stryk detta.	2019-05-08
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2019-01-31
Höganäs	ESMH	Jun 2018	SVD är numera bara en DME. VOR har utgått	2018-11-08
Göteborg/Säve	ESGP	Sep 2018	Bränsle: Självbetjäning JET A1 och AVGAS 100 LL. Betalning Shell-kort och kreditkort. JET A1: Endast 72 mm anknäbbsmunstycke. PPR via www.ppresg.se Ny ägare, Säve Flygplatsdrift AB, email: service.save@castellum.se	2019-06-20
Karlskoga	ESKK	Jun 2018	Restriktionsområde R18 har fått ny höjd från GND till UNL	2018-09-25
Kiruna	ESNQ	Dec 2018	PPR (tecknat avtal) utanför TWR öppethållningstider. Ansök via krn.safety@swedavia.se Nya hemsidor: www.swedavia.se/kiruna , www.swedavia.net/kiruna Ny email: krn.groundhandling@swedavia.se	2019-06-20
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Mellansels Flygplats	ESUI	Dec 2017	Lägg till under viktig information: Modellflygverksamhet förekommer	2018-09-25
Norrälje/Mellingeholm	ESSN	Sep 2016	Tiderna då TGL-är förbjudet är lokala tider NTL VOR finns inte längre	
Oskarshamn	ESMO	Sep 2018	Bränsle finns numera. AVGAS 91/96 UL Hjemco. Betalning via Swish. Kontaktperson Tobias Svensson 070-616 09 20	2019-06-20
Sandvik/Mellanlanda	ESFS	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 127.530 & 124.155	2018-11-08
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skellefteå	ESNS	Dec 2018	Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 64°40	2019-03-20
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630	2018-11-08
Stegeborg	ESVE	Jun 2016	Ändra ägare/brukare till Aeroclub Stegeborg AB	2018-12-16
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP.	
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Vellinge / Söderslätt	ESTT	Dec 2017	Malmö CTR är upp till 2000ft AMSL	2018-11-08
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Ängelholm	ESTA	Dec 2018	PPR fås på telefonnummer TWR 0431 484 550 (utanför öppettider 0431 484 500) Taxibana E borta Banriktningar är 132 respektive 312 PPR i Malmö TMA för skolflyg som utför airwork, fotoflyg, fällning av hoppare och för trafik som inte avser följa publicerade flygvägar. PPR från skiftledare ATCC Malmö vardag 07-15 LT. Tel. 040-613 24 00. Detta gäller ej trafik som endast berör Ängelholm TMA när TWR har öppet	2019-05-08