

# Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:01 (ersätter handrättning 2019:10)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. Vänligen notera att vid användning av appen på iPad (iOS) kommer länk till vår webbportal inom kort att försvinna. Detta beror på Apples policy om köp utanför applikationen. Om du behöver registrera nytt konto, ändra dina uppgifter eller förlänga ditt abonnemang besök [www.appar.pilotshop.se](http://www.appar.pilotshop.se)

Skicka information om ändringar till [svenskaflygfalt@pilotshop.se](mailto:svenskaflygfalt@pilotshop.se)

## Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Dala-Järna	ESKD	Jun 2018	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält	2020-01-30
Gagnef/Himmelslätta	ESVG	Mar 2018	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält	2020-01-30
Köping	ESVQ	Dec 2018	Bränsle numera 100LL och UL91. Betalning kontant, Swish eller VISA/Mastercard   Anropssignal är Köping Radio	2020-01-30
Lidköping/Hovby	ESGL	Jun 2018	Ny frekvens/kanal 131.765   Stråket blir vattensjukt och är något ojämnt   Endast taxibanan mellan platta och banans västra ände är färdområde   Ring innan för bränsle.   Nytt telefonnummer till segelklubben 070-219 18 03	2020-01-30
Mora/Siljan	ESKM	Mar 2019	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält   Stryk Tomas Wiklund från kontaktuppgifter	2020-01-30
Orsa/Tallhed	ESNR	Dec 2019	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält	2020-01-30
Siljansnäs	ESVS	Sep 2018	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält	2020-01-30
Sälen Scandinavian MA	ESKS	Dec 2019	PPR numera via formulär på flygplatsens hemsida   För flygplan med vingspann över 18 m krävs ledsagning in på GA-plattan	2020-01-30
Tierp	ESKT	Jun 2016	Går nu att betala bränslet med Swish   Undvik överflygning även över Tierp Arena på grund av drönarflygning i samband med event   TODA/TORA för stråket är 600 m   Högervarv gäller även till grässtråket	2020-01-30
Älvdalen		Sep 2018	Mora TIZ/TIA har ny form och nya inpasseringspunkter. Se AIP eller appen Svenska Flygfält	2020-01-30

## Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Sidan 6:23		Sep 2017	Ändra numret till JRCC: 010-4927830	
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre   Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2019-01-31
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Köping	ESVQ		Flygbränsle: Stryk specifik leverantör. Bränsle som erbjuds är UL91 eller AVGAS 100LL. Betalning sker kontant, Swish eller VISA/Mastercard efter överenskommelse.	2019-12-05
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Mellansels Flygplats	ESUI	Dec 2017	Lägg till under viktig information: Modellflygverksamhet förekommer	2018-09-25
Malmö	ESMS	Dec 2018	Bränsleleverantör Station Aviation, Air BP och Shell Aviation. Mastercard och Visa accepteras. Ring för mer information 040 50 02 70. Bränsle även från South Sweden Flight Academy. Mastercard, Visa, kontanter eller Swish. Ring 070 676 17 59.	2019-12-05
Ronneby	ESDF	Sep 2019	För bränslebeställning av klubben, använd telefonnummer 076 865 98 39 eller 0457 47 14 56   Taxibana W är 7.5 m bred. Taxibanan klarar av ett större vingspann. Stryk punkten.   Tillstånd för motorstart, taxi och klarering begärs på "GROUND" 121.850	2019-11-07
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E   Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Västerås	ESOW	Sep 2019	Lanterna (ABN) på flygtornet blinkar numera H24   Lägg till notis om att mycket skoltrafik förekommer, även med piloter som endast kommunicerar på engelska	2019-12-05
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Äre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice	2019-11-07