

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2021:01 (ersätter handrättning 2020:10)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Röd text indikerar ändrad information i denna handrättning och svart text kvarstående sedan tidigare. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslistor. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Jun 2019	Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64. Stryk Vaxblekaregården under logi. TORA 01 = 880 m, TORA 19 = 800 m Motoruppkörning sker strax norr om tröskel 19, ej vid tröskel bana 01	2021-01-28
Enköping/Långtora	ESVL	Dec 2017	Nytt nummer PPR: 0709-39 12 12 Motorseglare med motorn igång ska också följa motorflygvarv	2021-01-28
Halmstad	ESMT	Dec 2020	Ny höjd på R32 9000 AMSL	2021-01-28
Herrljunga	ESGH	Mar 2019	Ny höjd på R103 6500 AMSL	2021-01-28
Karlstad	ESOK	Dec 2020	När flygplatsen är stängd ska taxibana N inte användas	2021-01-28
Kiruna	ESNQ	Dec 2019	Stryk kontaktuppgifter till Reskows Flygservice	2021-01-28
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m) Nytt telefonnummer till Östgöta TMC 011-19 28 14	2020-05-21
Trosa/Troslanda		Jun 2018	Ny höjd på R66 7500 AMSL	2021-01-28
Ulricehamn/Timmele		Sep 2018	Vinschning av hängflygare kan förekomma	2021-01-28
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Vid flygning i CTR då Uppsala TWR är stängt måste anrop och passning på 119.200 ske, förutom vid flygning i eller närheten av trafikvarvet på Sundbro	2021-01-28
Uppsala/Sundbro	ESKC	Sep 2020	Vid flygning i CTR då Uppsala TWR är stängt måste anrop och passning på 119.200 ske, förutom vid flygning i eller närheten av trafikvarvet på Sundbro	2021-01-28
Visby	ESSV	Mar 2020	Stryk modellflygsymbolen inom CTR För fallskärmshoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen OV borta ILS DME SV bana 21 ny frekvens 109.150 PPR för all trafik som inte är linjetrafik. Kontakta vby.groundhandling@swedavia.se eller 010 109 52 20 PPR även för parkering på platta A. Om förkortad färdplan avses, ring tornet före upprop på radion.	2021-01-28
Vårgårda	ESGO	Mar 2019	Ny höjd på R103 6500 AMSL	2021-01-28
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m Mycket viktigt att inhämta PPR innan flygning då flygplatsen är militärt skyddsobjekt. Ytterligare ett telefonnummer för PPR är 070-291 18 66 Speciella begränsningar gäller för piloter/passagerare utan svenskt medborgarskap. Kontakta PPR för mer info För flygplan med utländsk registrering föreligger också vissa begränsningar och speciella krav. Kontakta PPR för mer info	2021-01-28
Äre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice PPR begärs via osd.groundhandling@swedavia.se under flygplatsens öppettider Bränslebetaling sker via BP-kort eller BP fuel release JETA1 endast tillgängligt under öppethållning via bränslebil PPR gäller numera vid all flygning utanför flygplatsens öppettider. Notera att det sammanfaller med AD OPS inte ATS OPS.	2021-01-28
Öresten	ESGM	Mar 2019	Byt första punkten till: PPR p.g.a förekomst av vildsvin Nya fältvakter: Mikael Skoog 072-239 47 15 och Henrik Ström 070-969 26 34 Stryk telefon till taxi Vid start bana 24 sväng vänster kurs 225 TGL ej tillåtet mellan 21 och 09 lokal tid. Utför motoruppkörning vid respektive tröskel	2021-01-28

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Arvika/Vestlanda	ESKV	Dec 2019	Tidvis snöörjning. Vid behov av fältkontroll vintertid, se väderkamera på flygklubbens hemsida. Stryk telefonnummer till Johan. Besök istället hemsidan för kontaktinformation.	2020-12-03
Byxelkrok/Ölanda	ESMZ	Jun 2019	Nya kontaktuppgifter. Ordförande Fredrik Spong 070-697 87 26 (även PPR under viktig info), kassör Andreas Hinderburg 073 351 80 10. Lägg även till tankansvarig Bengt Eklund 070-516 20 22. Frivillig landningsavgift 50 kronor. Swish 123 628 0937	2020-12-03
Eslöv	ESME	Sep 2019	AVGAS tankas nu via självbetjäningssystem med kortautomat Eslöv Sportflygklubb har bytt namn till Eslöv Flygklubb	2020-10-01
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Göteborg/Säve	ESGP	Sep 2019	Landnings/parkeringsavgift. Se hemsidan Stängsel söder om tröskel 01 91/96 UL säljs av Aeroklubben. Betalning med Swish. Kontakta klubben innan	2020-12-03
Jönköping	ESGJ	Dec 2018	Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m. När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april Ny höjd är 742 ft	2020-08-13
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gård under logi	2020-04-28
Kågeröd / Simmselberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Ljungby/Feringe	ESMG	Jun 2019	PPR nytt förfarande = Gör en förfrågan på www.feringeairport.se Betalning av bränslet sker med kort eller med Swish	2020-12-03
Malmö	ESMS	Jun 2020	Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS 91/96UL från Hjelmcö samt JETA1 Flygbussen till Lund och Staffanstorps har upphört	2020-09-13
Oviken/Gräftåvallen	ESUO	Jun 2020	Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24	2020-09-13
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630 Stråket 60 m brett Nya banriktningar 011/191	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skä-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Storvik/Lemstanäs	ESOL	Mar 2018	FK nytt telefonnummer: 076-202 79 31 Bränsle nu BP UL91 och JETA1. Betalning sker mde kort eller med Swish	2020-11-05
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan). Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Sälen/SMA	ESKS	Mar 2020	Fordon på manöverområdet använder samma TWR-kanal som luftfartyg för att öka medvetenheten hos piloter och fordonssörjare 91/96 har utgått som bränsle JETA1 är Shell 0280 48 19 00	2020-08-13
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärväg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21