

Handrättningslista Svenska Flygfält

2026:02 den 19 mars 2026 (ersätter handrättning 2026:01)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 279 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning. Notera att dokumentet kan innehålla fler sidor. Glöm inte att kontrollera eventuella extrasidor.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Götene	ESGN	Maj 2024	Tore Svensson tas bort och ersätts av Lennart Sköld 070-347 66 43	2026-03-19
Vilhelmina	ESNV	Aug 2023	Vilhelmina TIZ och TIA har ändrad utbredning både horisontellt och vertikalt. VILHELMINA TIZ/RMZ GND - 3200 ft AMSL 643940N 0163153E - 643938N 0165231E - 643552N 0171106E - 643007N 0170755E - 643009N 0164738E - 643357N 0162850E VILHELMINA TIA/RMZ 3200 ft AMSL - 5000 ft AMSL 644829N 0161151E - 644012N 0173815E - 642115N 0172740E - 642933N 0160151E	2026-03-19

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvika/Westlanda	ESKV	Aug 2024	Belysningen tänds nu med 15 sekunder bärvåg följt av 2 klick.	2024-11-28
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Siljansnäs	ESVS	Mar 2024	Bandimensionen saknas i kartan. Ska vara 850 x 16	2024-06-13
Stockholm/Arlanda	ESSA	Mar 2026	Platta BC är stängd på grund av arbete.	2025-03-20
Örebro	ESOE	Maj 2024	ILS/DME RWY 19 fel frekvens på framsidan. Ändra till 108.5	2025-03-20