

# Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:07 (ersätter handrättning 2020:06)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrekterade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till [svenskaflygfalt@pilotshop.se](mailto:svenskaflygfalt@pilotshop.se)

## Nya rättningar

Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från	
Malmö	ESMS	Jun 2020	Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS UL 91/96 från Hjelmcø samt JETA1   Flygbussen till Lund och Staffanstorps har upphört	2020-09-13
Oviken/Gräftåvallen	ESUO	Jun 2020	Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24	2020-09-13
Varberg/Getterön	ESGV	Jun 2018	Ny kontaktuppgift för PPR och för fältkontroll 070-366 83 70   Trafikvarshöjd 1000 ft AMSL   Flygplatsen ligger i bullerkänsligt område. Undvik därför överflygning över bullerkänsligt område markerat i bladet   TORA 12/30 är 550 m   Bränslet kan betalas med Swish eller kort	2020-09-13

## Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Jun 2019	Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64.   Stryk Vaxblekaregården under logi.	2020-06-15
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre   Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Finspång		Mar 2019	Höjden anges felaktigt på framsidan. Korrekt höjd är 164 ft / 50 m	2020-04-28
Gagnef	ESVG	Mar 2020	Stryk Jan Persson som kontaktperson. Nya kontaktpersoner är Richard Erixon 073-992 54 93, Kristofer Svärd 073-052 59 89 och Pontus Nisser 073-912 46 73	2020-06-15
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Jönköping	ESGJ	Dec 2018	Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m.   När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket   Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april   Ny höjd är 742 ft	2020-08-13
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gärd under logi	2020-04-28
Karlstad	ESOK	Jun 2020	Stråket numera PPR (ej PN). PPR erhålls av Mats Wiberg 072-451 45 22	2020-06-15
Kågeröd /Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m)	2020-05-21
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630  Stråket 60 m brett   Nya banriktningar 011/191	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E  Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skå-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Vallentuna		Mar 2020	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB.	2020-05-21
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan).   Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Sälen/SMA	ESKS	Mar 2020	Fordon på manöverområdet använder samma TWR-kanal som luftfartyg för att öka medvetenheten hos piloter och fordonsförare   91/96 har utgått som bränsle   JETA1 är Shell 0280 48 19 00	2020-08-13
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ågare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Visby	ESSV	Mar 2020	Stryk modellflygsymbolen inom CTR  För fallskärmshoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen   OV borta   ILS DME SV bana 21 ny frekvens 109.150	2020-09-10
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärväg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13
Åre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice	2019-11-07
Älvsbyn	ESUV	Juni 2018	Av hänsyn till fältets grannar bör inte flygning med motorflygplan ske mellan kl 21:00 och 09:00.	2020-06-15
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21