

Handrättningslista Svenska Flygfält

2024:04 den 16 maj 2024 (ersätter handrättning 2024:03)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 272 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Ängelholm	ESTA	Mar 2024	ILS-frekvensen anges fel. Korrekt frekvens ska vara 111.30	2024-05-16

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Lidköping/Hovby	ESGL	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 200 ft / 61 m	2023-06-15
Norrköping/Kungsängen	ESSP	Mar 2024	Fel frekvens för NDB ON på framsidan (i texten högst upp på sidan). Rätt frekvens ska vara 324. 100LL ska strykas i den lilla kartbilden. Har utgått.	2024-04-24
Stockholm/Bromma	ESSB	Mar 2024	Longituden anges inkorrekt på framsidan. Korrekt är 17°50' E	2024-03-21
Trollhättan-Vänersborg	ESGT	Aug 2022	Modellflygområdet ligger längre norrut än indikerat. Korrekt position är cirka 1000 m längre norrut, vid vägkorsning strax norr om kraftledningen. Se appen för exakt position eller sök upp modellflygklubbens position på nätet.	2023-01-26