

# Handrättningslista Svenska Flygfält

2022:05 i samband med tryck 264 (ersätter handrättning 2022:04)

Listan innehåller rättningar som tillkommit efter den senaste tryckningen av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

## Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
<b>Arvidsjaur</b>	ESNX	Mar 2022	R74 har blivit indelat i två delområden, R74A och R74B. Delområdena har tillsammans samma sträckning som gamla R74. Jämför appen eller AIP för exakt sträckning.	2022-06-16
<b>Borlänge</b>	ESSD	Dec 2021	R209B är numera ett segelflygrestriktionsområde. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Dala-Järna</b>	ESKD	Jun 2021	R200B är numera ett segelflygrestriktionsområde. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Ekshärad</b>	ESKH	Jun 2021	R200A och R200B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Finspång</b>		Jun 2021	R200A och R200B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Gävle</b>	ESSK	Jun 2021	R209A och R209B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Herrljunga</b>	ESGH	Mar 2022	R204A och R204B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Linköping/Saab</b>	ESSL	Sep 2021	Rystad väntläge är ritat något för långt söderut. Ska vara placerat rakt över Rystad kyrka, strax norr om centrum på väntlägets nuvarande punkt.	2022-06-16
<b>Malung/Skinnlanda</b>	ESVM	Jun 2021	R200A och R200B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Mora/Siljan</b>	ESKM	Jun 2021	R200B är numera ett segelflygrestriktionsområde. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Torsby</b>	ESST	Jun 2021	R200A är numera ett segelflygrestriktionsområde. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Ulricehamn/Timmele</b>		Jun 2021	R204A och R204B är numera ett segelflygrestriktionsområden. Kräver ej klarering för att passera för VFR under FL95.	2022-06-16
<b>Sjöflyghamn Arvidsjaur</b>		Mar 2022	R74 har blivit indelat i två delområden, R74A och R74B. Delområdena har tillsammans samma sträckning som gamla R74. Jämför appen eller AIP för exakt sträckning.	2022-06-16

## Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
<b>Infosida 2:35</b>		Dec 2021	Fel telefonnummer angivet till ESMM AOR i nedre högra hörnet. Byt till 040-613 24 05	2022-05-19
<b>Byxelkrok/Ölanda</b>	ESMZ	Jun 2021	Fel nummer till cykeluthyrning. Rätt ska vara 070-579 61 00.	2021-09-27
<b>Gimo/Lunda</b>		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m.	2020-03-26
<b>Göteborg/Landvetter</b>	ESGG	Jun 2021	Statoil har upphört som bränsleleverantör.	2021-03-24
<b>Hemavan/Tärnaby</b>	ESUT	Dec 2018	Belysning från bilväg samt skidbackar kan vara missledande eller störande vid inflygning   Startförlängning 148 m före bana 15 och 147 m före bana 33. Ytan får inte användas för landning   Stryk kontaktinfo till klubben.	2022-05-19
<b>Ljungbyhed</b>	ESTL	Mar 2019	Ny frekvens för ILS 29L = 108.55. Finns numera även kopplad DME till denna ILS.	2022-01-27
<b>Pajala</b>	ESUP	Sep 2018	Stryk numret till kommunen. Ersätt med 0978-126 60, 070-666 26 71 (går till flygplatsen) och 0978-511 10 (tornet)	2022-05-19
<b>Trollhättan</b>	ESGT	Jun 2021	Gräsbanan har dimensionerna 719x43 m.	2022-01-27
<b>Västervik</b>	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder.	2020-08-13
<b>Åre/Östersund</b>	ESNZ	Mar 2021	Ny ljussättning på banan. Sättzonsljus bana 12. Mittljus på hela banan. Kantljus på taxibana B men centrumlinjeljus på taxibanor F och G.	2021-06-17
<b>Sjöflyghamn Täby</b>		Sep 2020	NAK NDB utgår.	2021-11-04