

Handrättningslista Svenska Flygfält

2021:06 (ersätter handrättning 2021:05)

Listan innehåller rättningar som tillkommit efter den senaste tryckningen av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	Flygförbud följande storhelger: Långfredagen till och med påskdagen, midsommarafton och midsommardagen. Gäller ej samhällsnyttigt flyg. Flyg ej över bebyggelse. Efter start, stig rakt fram till 1000 fot AGL innan sväng. Viltstängsel omger fältet (elstängsel). Höjd 70 cm. (sedan tidigare: Stryk telefon klubbstuga, Erik Rönnkvist och Lennart Jonsson. Lägg till Anders Koski 070-676 52 91 (PPR), Anders Olsson 070-641 66 01 (fältansvarig och PPR) och Niklas Larsson 073-070 74 10 (PPR) Stryk punkten om att taxa backtrack på västra sidan om banan. VOR-fyr DKR borttagen.)	2021-07-15
Änge/Tälje		Sep 2019	Banans dimensioner är 838x30 m TORA 14 = 781 m, LDA 14 = 838 m, TORA 32 = 838 m, LDA 32 = 781 m Tröskel 14 inte längre inflyttad Tröskel 32 nu inflyttad endast 57 m för start 14 och landning 32 Håll minst 5 meter över vägen som passerar strax innan tröskel 32 Stryk Christer Andreasson och fälttelefonen Ny kontaktuppgift Kenneth Edlund 070-177 40 86	2021-07-15
Sjöflyghamn Vängsö		Dec 2018	Flygförbud följande storhelger: Långfredagen till och med påskdagen, midsommarafton och midsommardagen. Gäller ej samhällsnyttigt flyg. Flyg ej över bebyggelse. Efter start, stig rakt fram till 1000 fot AGL innan sväng. (sedan tidigare: Stryk telefon Erik Rönnkvist och Lennart Jonsson. Lägg till Anders Olsson 070-641 66 01 och Niklas Larsson 073-070 74 10 Upprepade starter och landningar eller annan flygträning förbjuden i Nyckelsjön. VOR-fyr DKR borttagen.)	2021-07-15

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvika/Vestlanda	ESKV	Dec 2019	Tidvis snöröjning. Vid behov av fältkontroll vintertid, se väderkamera på flygklubbens hemsida. Stryk telefonnummer till Johan. Besök istället hemsidan för kontaktinformation.	2020-12-03
Bollnäs		Jun 2020	MOGAS utgår. Ersätts av UL91	2021-06-17
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Halmstad	ESMT	Mar 2021	Klubbens ordförande nytt tel.nr. 070-8406400. Klubbens tel.nr. 035-125998 har upphört och tas bort.	2021-06-17
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gård under logi	2020-04-28
Karlstad	ESOK	Dec 2020	När flygplatsen är stängd ska taxibana N inte användas	2021-01-28

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Kiruna	ESNQ	Dec 2019	Stryk kontaktuppgifter till Reskows Flygservice	2021-01-28
Kågeröd / Simmels-berga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Landskrona	ESML	Dec 2020	Stryk uppmaningen om att stiga till 1000 ft AGL innan sväng efter start. Stryk Malmö CTL på framsidan Parkering av besökande flygplan ska göras på gräsyten sydöst om tanken	2021-06-17
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	Nytt telefonnummer till tornet: 060 19 75 13 Signalstrålkastare placerad på fjärrtornet. Ljussignaler bana 29 kan initialt vara svåra att upptäcka i mörker p.g.a upplyst stadskärna. <i>RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m) Nytt telefonnummer till Östgöta TMC 011-19 28 14)</i>	2021-06-17
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Lycksele	ESNL	Jun 2018	NDB "L" utgår Gällande bränsle betalas 100LL med kort. Air BP utgår. Air BP finns dock för JETA1	2021-06-17
Malmö	ESMS	Jun 2020	Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS 91/96UL från Hjelmco samt JETA1 Flygbussen till Lund och Staffanstorps har upphört	2020-09-13
Oviken/Gräftåvallen	ESUO	Jun 2020	Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24	2020-09-13
Ronneby	ESDF	Jun 2020	Nytt telefonnummer till tornet: 0457 47 15 55 Luftfartyg bör ej framföras under 1500 ft AMSL över centrala Ronneby, Kallinge samt Hasselstad om ej krävs för start/landning	2021-06-17
Sala/Salanda		Dec 2020	Förbjudet att utgöra studs och gå för helikoptertrafik p.g.a buller. Stryk punkten om att helikopter endast får nyttja norra delen av fältet	2021-06-17
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	Sjöflyghamnen anges felaktigt ligga öster om fältet. Ligger väst om fältet. <i>NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.</i>	2021-06-17
Stockholm/Skå-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan). Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Uddevalla/Rörkärr	ESGU	Dec 2020	Landningsträning (TGL) får endast ske efter särskilt tillstånd av flygplatschef Gällande PPR ska Anders Olsson eller Kent Mattsson primärt kontaktas Stryk mat vid golfklubb	2021-06-17
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13
Ånge/Tälje	ESUJ	Sep 2019	Nya kontakuppgifter. Stryk fältets nummer. Ersätt Christer A med Kenneth Edlind 070-177 40 86 (även under fältkontroll i punktlistan).	2021-06-17
Åre/Östersund	ESNZ	Mar 2021	Ny ljussättning på banan. Sättzonsljus bana 12. Mittljus på hela banan. Kantljus på taxibana B men centrumlinjeljus på taxibanor F och G.	2021-06-17
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15