

Handrättningslista Svenska Flygfält

2024:08 den 18 september 2024 (ersätter handrättning 2024:07)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 273 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning. Notera att dokumentet kan innehålla fler sidor. Glöm inte att kontrollera eventuella extrasidor.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Fagerhult	ESMF	Sep 2021	Stryk Markaryds Flygklubb under kontaktuppgifter	2024-09-18
Gargnäs	ESUG	Sep 2021	Stryk 100LL	2024-09-18
Gävle	ESSK	Aug 2022	Stryk klubbens telefonnummer. Lägg till Pelle Stensson 070-8929068 (ordförande) och Stefan Sjöberg 070-4325827 (sekreterare, skicka SMS vid uteblivet svar).	2024-09-18
Halmstad	ESMT	Dec 2021	Stryk punkten om trafikvarvshöjd Stryk punkten om procedurer att följa när tornet är stängt	2024-09-18
Sandvik/Mellanlanda	ESFS	Mar 2023	Ändra landningsavgift till 200kr Stryk informationen om att landningsavgiften betalas i pizzeria. Istället Swish till 070-370 25 12. Ange flygplanets registreringsbeteckning i Swish Ändra kontaktuppgift till Anders Svensson 070-370 25 12	2024-09-18
Skellefteå	ESNS	Jun 2021	Ändra kontaktuppgift till Skellefteå MFK till Fredrik Danielsson 070-322 90 69 Lägg till: Minsta möjliga motoreffekt ska användas vid taxning på plattan	2024-09-18
Visingsö	ESSI	Jun 2022	Lägg till: Robotgräsklippare klipper runt stugorna alla nätter förutom helger. Om flygplan har känsliga hjul/hjulåpor, parkera ej inom cirka 25 öster om stugorna. Alternativt kontakta Mathias (070-666 77 11) för att pausa klippningen en natt Viktigt att ställa in cyklar noggrant på cykelpakering för att undvika att robotklippare kör fast. Sitter klipparen fast får alla besökare gärna ställa tillbaka klipparen i laddstationen på baksidan av vaktstugan. Stryk Ralph Höglund under kontaktuppgifter Lägg till följande kontaktuppgifter: Olof Johansson B. 070-859 07 40 & Mathias Westerberg 070-666 77 11 Ändra uthyrning av vaktstugan telefonnummer till 070-666 77 11	2024-09-18

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvidsjaur	ESNX	Nov 2023	Lägg till: Begäran om motorstart med ATS är obligatorisk för alla luftfartyg.	2024-08-08
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Maj 2024	Ändra telefonnummer Inge Håkansson 070-603 89 91	2024-08-08
Falkenberg/Morup	ESGF	Aug 2022	Korrigera höjden till 23 ft / 7 m	2024-08-08
Jönköping	ESGJ	Jun 2022	Förtydligande kring radioanvändning utanför ATS öppettider: Utanför ATS öppethållning är blindsändning obligatoriskt inom det geografiska området för upprättad ESGJ CTR	2024-08-08
Karlstad	ESOK	Mar 2023	Stryk texten kring att undvika parkering som blockerar taxibana S. Informationen har utgått ur AIP. Nytt telefonnummer till flygplatsen 054 540 77 14	2024-08-08
Lidköping/Hovby	ESGL	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 200 ft / 61 m	2023-06-15
Norrköping/Kungsängen	ESSP	Mar 2024	Fel frekvens för NDB ON på framsidan (i texten högst upp på sidan). Rätt frekvens ska vara 324. 100LL ska strykas i den lilla kartbilden. Har utgått.	2024-04-24
Siljansnäs	ESVS	Mar 2024	Banddimensionen saknas i kartan. Ska vara 850 x 16	2024-06-13
Ängelholm	ESTA	Mar 2024	ILS-frekvensen anges fel. Korrekt frekvens ska vara 111.30	2024-05-16