

# Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:10 (ersätter handrättning 2020:09)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till [svenskaflygfalt@pilotshop.se](mailto:svenskaflygfalt@pilotshop.se)

## Nya rättningar

Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från	
Arvika/Vestlanda	ESKV	Dec 2019	Tidvis snöröjning. Vid behov av fältkontroll vintertid, se väderkamera på flygklubbens hemsida.   Stryk telefonnummer till Johan. Besök istället hemsidan för kontaktinformation.	2020-12-03
Byxelkrok/Ölanda	ESMZ	Jun 2019	Nya kontaktuppgifter. Ordförande Fredrik Spong 070-697 87 26 (även PPR under viktig info), kassör Andreas Hinderburg 073 351 80 10. Lägg även till tankasvarig Bengt Eklund 070-516 20 22.   Frivillig landningsavgift 50 kronor. Swish 123 628 0937	2020-12-03
Göteborg/Säve	ESGP	Sep 2019	Landnings/parkeringsavgift. Se hemsidan   Stängsel söde rom tröskel 01   UL91/06 säljs av Aeroklubben. Betalning med Swish. Kontakta klubben innan	2020-12-03
Ljungby/Feringe	ESMG	Jun 2019	PPR nytt förfarande = Gör en förfrågan på <a href="http://www.feringeairport.se">www.feringeairport.se</a>   Betalning av bränslet sker med kort eller med Swish	2020-12-03
Öresten	ESGM	Mar 2019	Byt första punkten till: PPR p.g.a förekomst av vildsvin   Nya fältvakter: Mikael Skoog 072-239 47 15 och Henrik Ström 070-969 26 34   Stryk telefon till taxi	2020-12-03

## Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Jun 2019	Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64.   Stryk Vaxblekaregården under logi.	2020-06-15
Eslöv	ESME	Sep 2019	AVGAS tankas nu via självbetjäningssystem med kortautomat   Eslöv Sportflygklubb har bytt namn till Eslöv Flygklubb	2020-10-01
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre   Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Jönköping	ESGJ	Dec 2018	Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m.   När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket   Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april   Ny höjd är 742 ft	2020-08-13
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gärd under logi	2020-04-28
Kågeröd /Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m)	2020-05-21
Malmö	ESMS	Jun 2020	Sturup Flygklubb erbjuder AVGAS 91/96UL från Hjelmcö samt JETA1   Flygbussen till Lund och Staffanstorps har upphört	2020-09-13
Oviken/Gräftåvallen	ESUO	Jun 2020	Telefon till Henrik Roos ska vara 073-446 00 24	2020-09-13
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630   Stråket 60 m brett   Nya banriktningar 011/191	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E   Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skå-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Storvik/Lemstanäs	ESOL	Mar 2018	FK nytt telefonnummer: 076-202 79 31   Bränsle nu BP UL91 och JETA1. Betalning sker mde kort eller med Swish	2020-11-05
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan).   Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Sälen/SMA	ESKS	Mar 2020	Fordon på manöverområdet använder samma TWR-kanal som luftfartyg för att öka medvetenheten hos piloter och fordonsförare   91/96 har utgått som bränsle   JETA1 är Shell 0280 48 19 00	2020-08-13
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Visby	ESSV	Mar 2020	Stryk modellflygsymbolen inom CTR   För fallskärmschoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen   OV borta   ILS DME SV bana 21 ny frekvens 109.150	2020-09-10
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13
Åre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice   PPR begärs via <a href="mailto:osd.groundhandling@swedavia.se">osd.groundhandling@swedavia.se</a> under flygplatsens öppettider	2020-11-05
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21