

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:02 (ersätter handrättning 2020:01)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. Vänligen notera att vid användning av appen på iPad (iOS) kommer länk till vår webbplats inom kort att försvinna. Detta beror på Apples policy om köp utanför applikationen. Om du behöver registrera nytt konto, ändra dina uppgifter eller förlänga ditt abonnemang besök www.appar.pilot.se

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

| | Kod | Utgivet | Anmärkning | Aktiv från |
|------------|------|----------|---|------------|
| Bollnäs | | Dec 2016 | Nya bandimensioner är 720x30 meter. Tröskeln endast inflyttad bana 28, nu 150 m. Ny TORA båda banor är 720 m. LDA bana 10 720 m. LDA bana 28 570 m. Stryk Urban Bengtsson. Ersätt med Gerhard Habringer 070-212 01 33 och Hans Dunder 070-668 68 05 Swish tillgängligt som betalmetod för bränslet. Föredras före kontanter MOGAS 98 tillgängligt | 2020-03-26 |
| Gimo/Lunda | | Mar 2020 | Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m | 2020-03-26 |
| Hagfors | ESOH | Sep 2019 | Stryk C ATS och ersätt med Tillförordnad Chef ATS 070-655 70 56 För logi i klubbstugan ring 0563-600 07 för mer information | 2020-03-26 |
| Visby | ESSV | Mar 2020 | Stryk modellflygsymbolen inom CTR | 2020-03-26 |

Kvarstående rättningar

| Fält | Kod | Utgivet | Anmärkning | Aktiv från |
|------------------------|------|----------|--|------------|
| Fagerhult | ESMF | Sep 2018 | Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20 | 2018-11-08 |
| Hudiksvall | ESNH | Sep 2018 | Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00 | 2019-01-31 |
| Kågeröd / Simmelsberga | ESMJ | Sep 2018 | Fyren VEY finns inte längre | 2018-11-08 |
| Linköping/Malmen | ESCF | Jun 2018 | Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10 | 2018-11-08 |
| Mellansels Flygplats | ESUI | Dec 2017 | Lägg till under viktig information: Modellflygverksamhet förekommer | 2018-09-25 |
| Malmö | ESMS | Dec 2018 | Bränsleleverantör Station Aviation, Air BP och Shell Aviation. Mastercard och Visa accepteras. Ring för mer information 040 50 02 70. Bränsle även från South Sweden Flight Academy. Mastercard, Visa, kontanter eller Swish. Ring 070 676 17 59. | 2019-12-05 |
| Ronneby | ESDF | Sep 2019 | För bränslebeställning av klubben, använd telefonnummer 076 865 98 39 eller 0457 47 14 56 Taxibana W är 7.5 m bred. Taxibanan klarar av ett större vingspann. Stryk punkten. Tillstånd för motorstart, taxi och klarering begärs på "GROUND" 121.850 | 2019-11-07 |
| Sjöbo/Sövde | ESMI | Jun 2018 | Fyren ALM finns inte längre | 2018-11-08 |
| Skövde | ESGR | Jun 2018 | Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630 | 2018-11-08 |
| Stockholm/Arlanda | ESSA | Dec 2018 | Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda | 2019-08-01 |
| Stockholm/Hova | | Jun 2019 | Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda | 2019-12-15 |
| Uppsala | ESCM | Mar 2018 | Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40 | 2018-12-16 |
| Värnamo/Hagshult | ESMV | Sep 2018 | Banans dimension är ändrad till 2020x40 m | 2019-06-20 |
| Äre/Östersund | ESNZ | Dec 2018 | Fuel 100 endast självservice | 2019-11-07 |