

Handrättningslista Svenska Flygfält

Handrättning 2020:06 (ersätter handrättning 2020:05)

Denna handrättningslista innehåller rättningar som ännu inte har förts in i de tryckta bladen i Svenska Flygfält. Den översta listan innehåller nya rättningar. Den nedersta listan innehåller kvarstående rättningar från föregående handrättningslista. Alla handrättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Skicka information om ändringar till svenskaflygfalt@pilotshop.se

Nya rättningar

	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Arboga	ESQO	Sep 2017	PPR gäller alltid på telefonnummer 0589-818 44 (H24) Nya banddimensioner är 1700x40 m. TORA/LDA 1700 m för asfaltsbanan 300 m asfalt i södra änden innan tröskel 33 ej brukbart på grund av korsande bilväg. Håll minst 5 meter över vägen. Ge akt på tröskelmarkering så att flygplanet landar på underhållen bana	2020-08-13
Arvidsjaur	ESNX	Mar 2018	PPR för all trafik utanför ATS öppettider. Begäran om PPR ska göras när flygplatsen (AD) är öppen på 0960 173 80 eller info@arvidsjaur.se Bränsleleverantör Air BP. Kortbetalning accepteras under ATS öppettider, annars krävs BP-kort (endast möjligt för 100LL, ej JETA1)	2020-08-13
Hudiksvall	ESNH	Sep 2018	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält Fel longitudreferens i kartbilden, ska vara 17°00	2020-08-13
Härnösand/Myran	ESUH	Jun 2020	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält	2020-08-13
Jönköping	ESGJ	Dec 2018	Grässtråket återinfört. Befinner sig norr om civila plattan. Dimensioner är 525x25 m. TORA/LDA 525 m. När ATS är stängt ska trafikvarv utföras väster om rullbanan och söder om stråket Stråket är stängt mellan 1 oktober och 30 april Ny höjd är 742 ft	2020-08-13
Karlskoga	ESKK	Sep 2019	Telefonnummer till flygplatsen är 070-775 33 60 (även för PPR), Karlskoga MFK 070-534 15 80 För bränsle ring 070-695 14 33. Swish eller kontant betalning Landningsavgift för flygplan över 2000 kg MTOW	2020-08-13
Kramfors/Sollefteå	ESNK	Dec 2018	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält För landning utanför ATS öppethållning ska avsikt att landa och tid till landning tydligt aviseras på kanalen för Kramfors INFO, följt av att banan korsas på trafikvarvshöjd +500 fot för att säkerställa fri tillgänglighet samt för att uppmärksamma flygplatspersonal För start utanför ATS öppethållning ska avsikt att starta samt tid till start tydligt aviseras på kanalen för Kramfors INFO När Sundsvall TMA är aktivt råder luftrumsklass C i den del av Sundsvall TMA som sträcker sig in i Kramfors TIA	2020-08-13
Mora/Siljan	ESKM	Mar 2020	För VFR-landning utanför ATS öppethållning ska avsikt att landa samt beräknad landningstid tydligt aviseras på radiokanalen och banan ska korsas 500 ft + trafikvarvshöjd för att säkerställa fri tillgänglighet samt för att uppmärksamma flygplatspersonalen Bullerområdet söder om banan borttaget	2020-08-13
Sollefteå/Långsele	ESNB	Jun 2019	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält	2020-08-13
Stöde/Prästbordet		Sep 2019	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält Bränsle kan betalas med Swish (föredras) eller kontanter	2020-08-13
Sundsvall/Timrå	ESNS	Dec 2018	Sundsvalls TMA har blivit större. Jämför nya dimensioner i AIP eller titta i appen Svenska Flygfält Gällande PPR erhålles detta endast mot att flygplatsen aktiverar ATS för extra öppethållning. Merkostnad tillkommer. Flygklubben är undantagen denna regel BCS borttagen, SNN har fått DME	2020-08-13
Sälen/SMA	ESKS	Mar 2020	Fordon på manöverområdet använder samma TWR-kanal som luftfartyg för att öka medvetenheten hos piloter och fordonsförare 91/96 har utgått som bränsle JETA1 är Shell 0280 48 19 00	2020-08-13
Torsby	ESST	Dec 2018	Då ATS är stängt ska visuell kontroll av start- och landningsbana genomföras innan start med luftfartyg för att säkerställa att ingen fordonstrafik eller verksamhet pågår inom manöverområdet Inför landning ska en s.k. "visuell överflygning" genomföras, för att säkerställa att ingen fordonstrafik eller annan verksamhet pågår inom manöverområdet. Start och landning över Torsby samhälle ska undvikas om det kan ske utan flygsäkerhetspåverkan.	2020-08-13
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärväg på kanalen i 20 sekunder	2020-08-13

Kvarstående rättningar

Fält	Kod	Utgivet	Anmärkning	Aktiv från
Eksjö/Ränneslätt	ESMC	Jun 2019	Ta bort följande kontaktuppgifter: Per-Olof Gunnarsson, Clarence Lindström, Mats Martinsson, Lars-Göran Staffansson och Göran Svensson. Lägg till Mattias Bard (Bränsleansvarig) 070 979 62 64. Stryk Vaxblekaregården under logi.	2020-06-15
Fagerhult	ESMF	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre Fel latitudreferens i kartbilden, ska vara 56°20	2018-11-08
Finspång		Mar 2019	Höjden anges felaktigt på framsidan. Korrekt höjd är 164 ft / 50 m	2020-04-28
Gagnef	ESVG	Mar 2020	Stryk Jan Persson som kontaktperson. Nya kontaktpersoner är Richard Erixon 073-992 54 93, Kristofer Svärd 073-052 59 89 och Pontus Nisser 073-912 46 73	2020-06-15
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m	2020-03-26
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Kalmar	ESMQ	Dec 2018	Stryk Törneby Gärd under logi	2020-04-28
Karlstad	ESOK	Jun 2020	Stråket numera PPR (ej PN). PPR erhålls av Mats Wiberg 072-451 45 22	2020-06-15
Katrineholm	ESVK	Sep 2017	Ny hemsida www.katrineholmsfk.se Stryk telefonnumret till klubbstugan Lägg till att MOGAS 95 erbjuds på fältet Önskemål om tankning anmäls till info@katrineholmsfk.se Stryk att endast kontantbetalning finns, kontakta istället klubben för aktuella betalmetoder Lägg till varning om att noggrant kontrollera tröskelmarkeringar vid sättning bana 15. Banan föregås av ett obrukbart område innan tröskeln som kan förväxlas med banan	2020-06-15
Kågeröd / Simmelsberga	ESMJ	Sep 2018	Fyren VEY finns inte längre	2018-11-08
Köping	ESVQ	Mar 2020	Startprocedurer är bullerprocedurer. Följ noggrant angiven utflygningsprocedur för att undvika störning för boenden i närområdet.	2020-06-15
Linköping/Malmen	ESCF	Jun 2018	Ny ILS/DME en för varje bana CFE 01 och CFB 19. CFE har frekvens 108.35 och CFB 110.10	2018-11-08
Linköping-SAAB	ESSL	Sep 2019	RWY 11: När ATS är stängd skall start ske 700 m in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan. Vid TGL skall sättning ske 700m m in från THR. (tidigare 600m)	2020-05-21
Sjöbo/Sövde	ESMI	Jun 2018	Fyren ALM finns inte längre	2018-11-08
Skövde	ESGR	Jun 2018	Fel frekvens till Sweden Control anges på framsidan. Korrekt ska vara 128.630 Stråket 60 m brett Nya banriktningar 011/191	2018-11-08
Stockholm/Arlanda	ESSA	Dec 2018	Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-08-01
Stockholm/Frölunda		Dec 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Hova		Jun 2019	Koordinaten fel, ska vara 5940.3 N 1746.9 E Restriktionsområde R16 har fått ny indelning. Se AIP eller jämför Stockholm/Frölunda	2019-12-15
Stockholm/Skä-Edeby		Jun 2019	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21
Stockholm/Vallentuna		Mar 2020	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB.	2020-05-21
Sveg	ESND	Mar 2019	Nya namn på plattor: GA (vid flygklubben) W (plattan vid terminalen) och E (östra plattan). Max vingspann på platta GA är 15 m	2020-05-21
Uppsala	ESCM	Mar 2018	Ändra mejladress under Ägare/brukare till uppsala-airport@mil.se och lägg till tel 018-19 69 40	2018-12-16
Visby	ESSV	Mar 2020	Stryk modellflygsymbolen inom CTR För fallskärmshoppning krävs tillstånd. Tillstånd lämnas av ATS/flygledningen.	2020-05-21
Värnamo/Hagshult	ESMV	Sep 2018	Banans dimension är ändrad till 2020x40 m	2019-06-20
Uppsala/Sundbro	ESKC	Mar 2020	Bana 08/26 har nu dimensioner 470x60 TORA/LDA bana 08/26 470 m	2020-06-15
Åre/Östersund	ESNZ	Dec 2018	Fuel 100 endast självservice	2019-11-07
Älvsbyn	ESUV	Jun 2018	Av hänsyn till fältets grannar bör inte flygning med motorflygplan ske mellan kl 21:00 och 09:00.	2020-06-15
Örebro	ESOE	Sep 2019	Ändra telefonnummer till Örebro Flygklubb till 019 - 24 10 20	2020-06-15
Sjöflyghamn Gnesta		Dec 2018	VOR-fyr DKR borttagen.	2020-05-21
Sjöflyghamn Täby		Mar 2020	NDB-fyrar vid Bromma borttagna. Ta bort NB och OU.	2020-05-21