

**IT****Descrizione del prodotto e suo funzionamento**

Il dispositivo di presenza Electron GRANDE ALTEZZE è adatto al montaggio a soffitto ed è idoneo al montaggio fino a 16 m di altezza.

Il dispositivo include un sensore di luminosità per il controllo della illuminazione ambientale, prevede un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere collegati a pulsanti, interruttori (fonti di potenziale) e pulsanti per comando passo-passo, timer, doppie luci, ecc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la connessione di un termostato NTC (vedere sonda termometrica NTC ACC / TSO009ACC / TSO009HACC). Il dispositivo include una misura di temperatura e gestisce un modulo termostato completo. Il termostato gestisce il controllo per riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil e 2 a 4 tubi, ecc.

Il rilevamento della presenza, basata su un sensore infrarossi passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili: presenza con senza controllo luminosità e con rilevamento automatico o semi-automatico; presenza con operatore logico o con espressione complessa con operatori logici e condizionali; oppure con espressione complessa con correttore proporzionale di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.

Il dispositivo integra la "Logica Tasca Virtuale"; il campo di applicazione è la stanza di lavoro, mentre il dispositivo è installato sulla parete della stanza e collegato a un ingresso digitale (angolo o sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza può anche essere utilizzata per la presenza della stanza utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza in piedi e in piedi di diversi comportamenti.

Il dispositivo gestisce l'illuminazione ambiente, sulla base delle luminosità misurate, oltre che altre informazioni come la logica dell'"Orologio Circadiano" con cui si impongono luminosità e temperatura di cima della curva predefinite o sulla base delle reali posizioni del sole durante il giorno rispetto ad un orario prefissato. Questo permette di creare un ambiente di confort di illuminazione il più possibile vicino.

La misurazione della luminosità in ambiente viene effettuata in maniera indiretta e quindi necessita di una calibrazione. Il sensore è installato sul soffitto e la luminosità viene rilevata direttamente dalla posizione del posto di lavoro; mediante il Sw ETS è possibile impostare parametri di correzione per il dispositivo sulla base di una misura in luogo di illuminato.

Evitare che i raggi solari o la luce artificiale irraggiungano direttamente il sensore.

Il sensore permette di impostare diversi livelli di sensibilità, leggere attentamente le seguenti note per una corretta installazione e impostazione dei parametri.

Il sensore misura la differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di oggetti a persone in movimento, mentre sarà la questa differenza di temperatura e meno sensibile il sensore.

Per una corretta copertura della area di sorveglianza del sensore evitare che piani (anche di vetro) o materiali di isolamento le cui pareti non sono in possesso di una buona capacità di risciacquo non hanno una buona copertura. Montare sempre il sensore su un sito stabile, non soggetto a vibrazioni o oscillazioni che possono simulare un movimento.

Apparecchi di illuminazione posti nelle vicinanze del sensore o nell'area dove viene rilevata causa false rilevazioni, evitare il più possibile questo tipo di interferenze.

Citare che nell'area di rilevamento sono presenti apparecchi che producono calore come fan coil, stampanti, lampade, etc. oppure oggetti che si muovono a causa del vento o di correnti d'aria.

Sono inoltre disponibili i seguenti accessori:

Codice	Funzione
P00609ACC	ACCESSORIO MONTAGGIO DI SUPERFICIE
P00619ACC	ACCESSORIO MONTAGGIO IN SCATOLA INCASSO

**Programma applicativo ETS**

Scaricabile dal sito: [www.electron.com](http://www.electron.com)

Número máximo indirizzi di grupo: 250  
Corrisponde al numero máximo di indirizzi di gruppo diversi che el dispositivo tiene en memoria.  
Número máximos asociaciones: 250  
Corrisponde al número máximos de asociaciones tra objetos de comunicación e indirizzi de grupo que el dispositivo può memorizar.

**Dati tecnici**

Alimentazione	
Via bus EIB/KNX	21 - 32V DC
Corrente assorbita:	≤ 10 mA
Connessioni	
Connettore cablato 6 vie con cavo AWG24 lunghezza 100 mm	
Connettore EIB / KNX	
Ingressi - configurazione digitale	
Per 3 canali di potenziale	(contatti pull)
Lunghezza massima cavi (cavo intrecciato)	≤ 30 m
Tensione di scansione:	3,3 V DC

**EN****Product and application description**

The device includes a brightness sensor for environmental lighting control, it has a rear connector with 3 digital inputs that can be connected to buttons or switches free of potential and used for 1 off commands, dimming, shutters or blinds, scene changes, scene selection, etc.

One of the 3 inputs can be configured as analogue for the connection of NTC temperature sensors. It also features a built-in sensor for height up to 16 m which can measure the temperature and humidity or presence dependent on a complete thermistor module. The thermostat manages 2 stages with an integrated controller for controlling heating and cooling equipment, valves, 2 and 4 pipe heat coils, etc.

Brightness detection, based on a passive infrared sensor, has 5 independently configurable channels that can be activated presence with or without brightness control and with automatic or semi-automatic detection. Presence detection is independent or presence dependent with automatic or semi-automatic activation.

Moreover, 12 logic blocks are available to implement simple expressions with logical threshold operator or complex expressions with algebraic and conditional operators. It's also possible to use proportional expressions as proportional controls of temperature and humidity or dew point calculation.

The device also integrates the "Virtual Space Virtual"; the field of application is the working room. Integrating the logic called "Circadian Rhythm" with which brightness and temperature are controlled according to the position of the sun or on the basis of the rest position of the sun during the day with respect to the terrestrial coordinate. This function allows you to increase lighting comfort in an environment with constant light.

The measurement of lighting in the environment is carried out indirectly and it is necessary therefore to carry out a calibration. The sensor is installed on the ceiling and the detected brightness may differ significantly from that of the work surface, so it is necessary to define the detection parameters for the device based on a local measurement using the lux meter.

Avoid direct sunlight or artificial light radiating the sensor directly. The sensor allows different sensitivity levels to be set, carefully read the following notes for device installation and sensitivity settings parameters.

The sensor detects the difference between ambient temperature and temperature of moving objects and people; the lower this temperature difference will be, the less sensitive the sensor will be.

To ensure correct coverage of the sensor's surveillance area, prevent walls (even glass) or other obstacles from being between the sensor and the area to be monitored. Otherwise, it is necessary to increase the number of sensors in the area in order to have a complete coverage.

Always mount the sensor on a stable surface, not subject to vibrations or oscillations that can simulate movement.

Lighting devices placed near the sensor or in the monitored area can cause false alarms, avoid this interference as much as possible.

In the coverage area avoid appliances that produce heat such as fan coils, printers, lamps, etc., or objects that can move due to wind or currents.

Appliances of illumination posti nelle vicinanze del sensore o nell'area dove viene rilevata causano false rilevazioni, evitare il più possibile questo tipo di interferenze.

Citare che nell'area di rilevamento sono presenti apparecchi che producono calore come fan coil, stampanti, lampade, etc. oppure oggetti che si muovono a causa del vento o di correnti d'aria.

Sono inoltre disponibili i seguenti accessori:

Code	Function
P00609ACC	SURFACE MOUNTING ENCLOSURE
P00619ACC	BOX MOUNTING FRAME

**ETS Application program**

See electron website: [www.electron.com](http://www.electron.com)

Maximum number of group addresses: 250  
This is the maximum number of different group addresses the device is able to manage.  
Maximum number of associations: 250  
This is the maximum number of associations between communication objects and group addresses the device is able to store.

**Technical Data**

Power Supply:	21 - 32V DC
Current consumption:	≤ 10 mA
Connections:	Cabled connector 6 poles with AWG 24 wires length 100 mm EIB / KNX connector
Input - digital mode:	For 3 pairs of contacts Max. length of Cables (twisted): (dry contacts) Voltage Scanning:
	≤ 30 m 3,3 V DC

**DE****Beschreibung des Produkts und seine Funktionen**

Der Präsentemelder GROSSER HOHEN ist für die Deckmontage eine Höhe von bis zu 16 m zulässig.

Die Vorrichtung sieht einen Anschluss auf der Rückseite mit 3 digitalen Eingängen vor, die an potentielle Taster oder Schaltern anzuschließen sind und für ON/OFF-Schaltungen, Dimmen, Rollläden oder Jalousien / Szenen, Szenenwechsel, Szenenwechselnachrichten verantworten werden. Ein Temperatursensor wird ebenfalls angeschlossen.

Eine der 3 Eingänge kann als Analogeingang für die Verbindung eines NTC Temperatursensors konfiguriert werden (siehe Electron Sensor BASIC Code P00609ACC / TSO009ACC / TSO009HACC).

Ein integriertes Lichtsensor für die Deckmontage ist für die Erkennung konstanter unabhängiger Helligkeit oder Abhängigkeit von einer automatischen Erhöhung, Konstante unabhängige Helligkeit oder Abhängigkeit von einer automatischen oder halbautomatischen Aktivierung. Der Sensor BASIC verarbeitet ausschließlich die Anwesenheit.

Die Präsentemelder, der auf einem passiven Infrarotsensor beruht, hat 5 unabhängig konfigurierbare Kanäle mit verschiedenen aktiveren abhängigen Funktionen. Anwesenheit mit verschwindender Aktivierung und mit automatischer oder halbautomatischer Erhöhung, konstante unabhängige Helligkeit oder Abhängigkeit von einer automatischen oder halbautomatischen Aktivierung. Der Sensor BASIC verarbeitet ausschließlich die Anwesenheit.

Zusätzlich stehen 12 Logikblöcke zur Verfügung, die Ihnen mehr einfache Ausdrücke aus einer logischen Operatoren oder Schwellenoperatoren oder komplexen Ausdrücken mit konstanten, abhängigen Operatoren erstellen können.

Des Weiteren ist die "Virtuelle Raumvirtuelle" integriert, die den Bereich des Arbeitsraums erweitert und die genaue Position des Sonnenuntergangs oder des Sonnenuntergangs berechnet.

Der Sensor integriert auch die "Logik Kompartiment virtuell"; das Feld der Anwendung ist der Arbeitsraum, während der Sensor an der Decke installiert ist an der Wand und die entsprechende digitale Eingangsverbindung angeschlossen ist (siehe am gleichen Sensor), werden genaue Informationen über die Anwesenheit verarbeitet.

Die Vorrichtung enthält außerdem ein „virtuelles Erkennungssystem“ der Anwesenheit und wird die Rücksichtnahme auf die Position des Sonnenuntergangs oder des Sonnenuntergangs auf der Basis einer bestimmt Koorinaten berechnet.

Der Sensor kann über die Software ETS überprüfen, ob die Anwesenheit korrekt erkannt wurde.

Um die Messung der Umgebungshelligkeit indirekt erfolgen, muss eine Kalibrierung vorgenommen werden. Der Sensor ist an der Decke installiert und die Anwendung ist die Beleuchtung im Raum, während der Sensor an der Decke installiert ist an der Wand und die entsprechende digitale Eingangsverbindung angeschlossen ist (siehe am gleichen Sensor), um die genaue Position des Sonnenuntergangs oder des Sonnenuntergangs zu bestimmen.

Der Sensor ermöglicht die Einstellung verschiedener Empfindlichkeitsstufen. Lesen Sie die folgenden Hinweise für eine korrekte Installation und die Einstellung der Sensoren.

Um die richtige Wirkungsweise des Sensors zu gewährleisten, vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung auf den Sensor.

Der Sensor erkennt die Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und der Temperatur von bewegten Objekten und Personen; desto niedriger die Temperaturdifferenz wird sein, desto weniger sensibel ist der Sensor.

Um eine flächendeckende Überwachung zu gewährleisten, vermeiden Sie, dass Wände (auch Glaswand) oder Möbel ein Hindernis darstellen, die nicht möglich sein, um die Anzahl der benötigten Sensoren zu erhöhen.

Installieren Sie den Sensor immer an einem stabilen Ort, der keinen Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt ist, die eine Bewegung simulieren könnten.

Um der Nähe des Sensors oder der Überwachungsbereiche beiderhanden zu verhindern, können Sie die entsprechenden Szenen oder Programme ändern.

Installieren Sie den Sensor immer an einem stabilen Ort, der keinen Vibrationen oder Schwingungen ausgesetzt ist, die eine Bewegung simulieren könnten.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

Um die Luminosität im Raum zu ermitteln, müssen Sie die Luminosität direkt messen.

IT	EN	DE	ES
<b>Dati tecnici</b>	<b>Technical Data</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Datos Técnicos</b>
<p><b>Impresso - config. analogica sonda temperatura</b> Config. analogica sonda NTC elettronica codice: TS01A01ACC (intervallo misura -20°C to +100°C) TS01B01ACC (intervallo misura -50°C to +60°C) Massima lunghezza cavi : 5 m (cavo intrecciato)</p> <p><b>Sensore luminosità</b> Intervallo misura: 50 ~ 20000 LUX</p> <p><b>Dati meccanici</b> Involtino: (PC-ABS) Dimensioni (diametro x altezza): 81x37 mm Peso: ca. 120g</p> <p><b> Sicurezza elettrica</b> Grado di protezione: IP20 (EN 60529) Bus: tensione di sicurezza SELV 21 ~ 32V DC Riferimenti normativi: EN50491-3 Soddisfa la direttiva di bassa tensione 2014/35/EU</p> <p><b> Compatibilità elettromagnetica</b> Riferimenti normativi: EN 50491-5-1 e EN 50491-5-2 Soddisfa la direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/35/EU</p> <p><b> Condizioni di impiego</b> Temperatura ambiente: EN 50491-2 Temperatura operativa: -5 °C + 55 °C Temperatura di stoccaggio: -20 °C + 55 °C Umidità relativa (non condensante): max. 90% interno Ambiente di utilizzo: indoor</p> <p><b>Certificazioni</b></p>	<p><b>Impresso - analog mode for temperature probe</b> For NTC-temperature probe detection code: TS01A01ACC (range from -20°C to +100°C) TS01B01ACC (range from -50°C to +60°C) Max. length of Connecting Cable: 5 m (twisted cable)</p> <p><b>Lighting sensor</b> Range: 50 ~ 20000 LUX</p> <p><b>Mechanical data</b> Case: (PC-ABS) Dimensions (diameter x height): 81x37 mm Weight: approx. 120 g</p> <p><b> Electrical safety</b> Degree of protection: IP20 (EN 60529) Bus: safety extra low voltage 21 ~ 32V DC Reference standards: EN 50491-3 Complies with low voltage directive 2014/35/EU</p> <p><b> Electromagnetic compatibility</b> Reference standards: EN 50491-5-1 and EN 50491-5-2 Compliant with electromagnetic compatibility directive 2014/35/EU</p> <p><b> Environmental Specification</b> Reference standards: EN 50491-2 Operating temperature: -5 °C + 55 °C Storage temperature: -20 °C + 55 °C Relative humidity (not condensing): max. 90% Installation environment: indoor</p> <p><b>Certifications</b></p>	<p><b>Eingesetzt - analog Config. Temperatursonde</b> Anschlusscode an NTC-Sonde; elektronische Code: TS01A01ACC (Bereich -20 °C bis +100 °C) TS01B01ACC (Bereich -50 °C bis +60 °C) Maximale Kabellänge: 5 m (geflechtes Kabel)</p> <p><b>Helligkeitssensor</b> Pfeilbereich: 50 ~ 20000 LUX</p> <p><b>Mechanische Daten</b> Gehäuse: (PC-ABS) Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 81x37 mm Gewicht: ca. 120g</p> <p><b>Elektrische Sicherheit</b> Schutzart: IP20 (EN 60529) Bus: Sicherheitsspannung SELV 21 ~ 32V DC Bezugsnormen: EN50491-3 Referenznormen: EN 50491-5 / EU</p> <p><b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b> Bezugsnormen: EN 50491-5-1 und EN 50491-5-2 Erfüllt die Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/35 / EU</p> <p><b>Anwendungsbedingungen</b> Referenznormen: EN 50491-2 Betriebstemperatur: -5 °C + 55 °C Lagertemperatur: -20 °C + 55 °C Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 90% Anwendungsbereich: Innen</p> <p><b>Zertifizierungen</b></p>	<p><b>Entrada config. analogica sonda temperatura</b> Se pone en contacto con la sonda NTC electronica código: TS01A01ACC (intervalo medida -20°C to +100°C) TS01B01ACC (intervalo medida -50°C to +60°C) Largo máximo de los cables: 5 m (cable trenzado)</p> <p><b>Sensor de luminosidad</b> Intervalo de medición: 50 ~ 20000 LUX</p> <p><b>Datos mecánicos</b> Exterior: (PC-ABS) Dimensiones (diámetro x altura): 81x37 mm Peso: ca. 120g</p> <p><b>Seguridad eléctrica</b> Grado de protección: IP20 (EN 60529) Bus: tensión de seguridad SELV 21 ~ 32V DC Referencias normativas: EN50491-3 Cómplices con la directiva de baja tensión 2014/35/EU</p> <p><b>Compatibilidad electromagnética</b> Referencias normativas: EN 50491-5-1 y EN 50491-5-2 Cumple con la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/35/EU</p> <p><b>Condiciones de empleo</b> Referencias normativas: EN 50491-2 Temperatura operativa: -5 °C + 55 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C + 55 °C Humedad relativa (sin condensación): max. 90% Ambiente de uso: interior</p> <p><b>Certificaciones</b></p>
<p><b>Avvertenze per l'installazione</b> L'apparecchio deve essere impiegato per installazione fissa in interno, ambienti seci e asciuti.</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il dispositivo deve essere installato mantenendo una distanza minima di 4 mm tra le linee in tensione con SELV (per esempio a 230V) e i cavi collegati agli ingressi o al bus EB/NX.</li> <li>L'apparecchio non deve essere installato in servizio da un installatore abilitato.</li> <li>Devono essere osservate le norme in vigore in materia di sicurezza.</li> <li>L'apparecchio non deve essere aperto. Eventuali apparecchi difettosi devono essere fatti pervenire alla sede competente.</li> <li>La progettazione degli impianti e la messa in servizio delle apparecchiature devono sempre rispettare le norme e le direttive cogenti del paese in cui il prodotto è destinato.</li> <li>Il bus KNX permette di inviare comandi da remoto agli attuatori dell'impianto. Verificare sempre che l'esecuzione di comandi a distanza non crea situazioni pericolose e che l'utente abbia sempre segnalazione di quali comandi possono essere attivati a distanza.</li> </ul>	<p><b>Installation instruction</b> The device may be used for permanent indoor installations in dry locations within wall boxes.</p> <p><b>WARNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Device must be installed keeping a minimum distance of 4 mm between the live power lines (for example 230V) and input cables or bus lines or other cables.</li> <li>The device must be mounted and commissioned by an authorized installer.</li> <li>The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.</li> <li>The device must not be opened. Any faulty devices should be returned to manufacturer.</li> <li>For planning and construction of electric installations, the relevant guides, regulations and standards of the respective country are to be considered.</li> <li>The bus KNX allows you to remotely send commands to the system actuators. Always make sure that the execution of remote commands do not lead to hazardous situations, and that the user always has a warning about which commands can be activated remotely.</li> </ul>	<p><b>Installationshinweise</b> Das Gerät muss für die Inneneinrichtung in geschlossenen und trockenen Umgebungen verwendet werden.</p> <p><b>ACHTUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 4 mm zwischen den nicht SELV-Spannungsleitungen (zum Beispiel 230V) und den Eingangs- oder Busleitungen oder anderen Leitungen installiert werden.</li> <li>Das Gerät muss von einem autorisierten Installateur installiert und in Betrieb genommen werden.</li> <li>Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden.</li> <li>Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Defekte Geräte müssen an die zuständige Zentrale geschickt werden.</li> <li>Bei der Planung und Inbetriebnahme der Anlage müssen immer die Normen und Richtlinien des Landes entsprechen, in dem die Produkte vertrieben werden.</li> <li>Die Projektions der Installationen und die Puesta en servicio de los aparatos deben cumplir con las normas y con las directivas vigentes del país en el cual el producto se utiliza.</li> <li>El bus KNX permite de enviar mandos de remoto a los actuadores de la instalación. Siempre controlar que la ejecución de mandos a distancia no genere situaciones peligrosas y que el usuario tenga siempre señalados los mandos que se pueden activar a distancia.</li> </ul>	<p><b>Advertencias para la instalación</b> El aparato se debe usar para instalación fija en interior, ambientes cerrados y secos.</p> <p><b>ATENCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El dispositivo deberá ser instalado guardando una distancia mínima de 4 mm entre las líneas activas no SELV (por ejemplo a 230V) y los cables de entrada o de salida del bus KNX.</li> <li>El aparato se debe instalar y poner en servicio por un instalador habilitado.</li> <li>Deben cumplirse las normas vigentes en materia de seguridad.</li> <li>El aparato no se debe abrir. Eventuales aparatos defectuosos se deben entregar a la oficina central.</li> <li>La proyección de las instalaciones y la puesta en servicio de los aparatos deben cumplir con las normas y con las directivas vigentes del país en el cual el producto se utiliza.</li> <li>El bus KNX permite de enviar mandos de remoto a los actuadores de la instalación. Siempre controlar que la ejecución de mandos a distancia no genere situaciones peligrosas y que el usuario tenga siempre señalados los mandos que se pueden activar a distancia.</li> </ul>
<p><b>Montaggio a controsoffitto</b> Ceiling mounting Deckenmontage Montage an der Decke</p>	<p><b>PD00E00ACC</b> Montaggio con accessorio per montaggio di superficie Surface mounting with enclosure Montage mit Zubehör für die Montage an der Oberfläche Montaje con accesorio para montaje de superficie</p>	<p><b>PD00E01ACC</b> Montaggio a incasso Mounting with box Montage mit Kasten Montaje con caja</p>	<p>Nell'accessorio per il montaggio a superficie è presente un allungamento da utilizzare per posizionare la sonda aggiuntiva di temperatura. In the surface mounting accessory there is a tube to be used to position the additional temperature probe. Im Zubehör für die Flächenmontage ist ein Gehäuse enthalten, in dem der zusätzliche Temperaturfühler positioniert werden kann. En el accesorio para el montaje en superficie está presente un lugar de utilizar para posicionar la sonda adicional de temperatura.</p>
<p>Per ulteriori informazioni visitare: <a href="http://www.electron.com">www.electron.com</a></p> <p><b>SMILIE</b> Questo simbolo sul calavento baratto indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere riciclo separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farlo carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di incenerirlo o rivenderlo all'alto dell'acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata riciclaggio dei materiali contribuirà a ridurre gli effetti negativi sulla natura e la salute umana. È anche incoraggiata la re-use anziché la ricompra dei componenti.</p>	<p>For further information please visit <a href="http://www.electron.com">www.electron.com</a></p> <p><b>DISPOSAL</b> The crossed-out bin symbol on the equipment or packaging means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials of which it is composed.</p>	<p>Für weitere Informationen besuchen Sie: <a href="http://www.electron.com">www.electron.com</a></p> <p><b>ENTSORGUNG</b> Das Symbol mit dem gekreuzten Abfallbehälter weist auf, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie das Produkt zu einer entsprechenden Sammelstelle bringen oder es beim Kauf eines neuen Produkts an Ihren Händler zurückgeben. Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung und -recycling hilft dabei, die potentiellen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verhindern und fördert die Wiederverwendung und/oder Wiederaufbereitung der Materialien der Ausstattung zu fördern.</p>	<p>Para ultiores informaciones visitar: <a href="http://www.electron.com">www.electron.com</a></p> <p><b>ELIMINACIÓN</b> El símbolo de la basura tachada indica que el producto al final de su vida útil debe ser recogido de manera separada de los demás residuos. Al finalizar el uso, el usuario se deberá hacer cargo de entregar el producto a un centro de recogida selecta adecuado o entregarlo al vendedor al momento de la compra de un nuevo producto. La recogida selectiva de los residuos y su posterior reciclaje, ayuda a evitar los posibles efectos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de la aeronavegación del aparato.</p>
<p><b>CE</b></p> <p><b>electron spa</b> Via Monferrato 6 I-20021 Lissone (MI) - Italia Tel: +39 0331 500802 Fax: +39 0331 564926 Email: <a href="mailto:info@electron.com">info@electron.com</a> Web: <a href="http://www.electron.com">www.electron.com</a></p>			