

Information angående felgjutning av Vattenpump till TGB Volvo B30,

Information regarding incorrect casting of Water pump for TGB Volvo B30,

Då vi märkt att några kunder har haft problem att få det smala vattenröret tätt vid montering av vattenpumpen, har vi konstaterat att man måste fila upp hålet för skruven ca 2 mm åt ena hållet, se bild,

When we noticed that some customers had problems getting the narrow water pipe to seal when installing the water pump, we found that you have to file the hole for the screw about 2 mm in one direction, see picture,



Tatanka parts