

Handrättningslista Svenska Flygfält

2026:01 den 22 januari 2026 *(ersätter handrättning 2025:04)*

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 278 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning. Notera att dokumentet kan innehålla fler sidor. Glöm inte att kontrollera eventuella extrasidor.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Göteborg/Landvetter	ESGG	Mar 2025	NDB SL och NL tas bort. Ny DME NGG 108.50 MHz och SGG 110.30 MHz	2026-01-22
Karlstad	ESOK	Nov 2025	Under viktig info lägg till: Magnetisk störning förekommer på platta N, mestadels vid parkering 4, 5 och 6.	2026-01-22
Linköping Malmen	ESCF	Aug 2022	TWR ändras till 010-828 35 90. Lägg till TWR 010-828 30 00	2026-01-22
Ljungbyhed	ESTL	Aug 2025	Under belysning lägg till APAPI för 29L. Tornets mail ska vara ats.ljungbyhed@acr-sweden.se	2026-01-22
Norrköping	ESSP	Aug 2025	Ägare ändras till Norrköping Airport. Växel ändras till 011-15 37 22	2026-01-22
Skövde	ESGR	Aug 2025	Ta bort info@esgr.se från kontaktuppgifter	2026-01-22
Stockholm/Bromma	ESSB	Mar 2025	Under banlängder MAG ändras till 117/297	2026-01-22
Uddevalla/Rörkärr	ESGU	Mar 2024	Lägg till Magnus Hansson 070-832 93 50 under kontaktuppgifter	2026-01-22
Umeå	ESNU	Nov 2025	Under viktig info PPR lägg till: Begäran ska göras under flygplatsens öppettider. PPR för CIV och MIL ACFT 5 dagar före planerad ARR eller DEP	2026-01-22
Öresten	ESGM	Dec 2022	Ta bort Klubben 0320-40023 från kontaktuppgifter	2026-01-22

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvika/Vestlanda	ESKV	Aug 2024	Belysningen tänds nu med 15 sekunder bärvåg följt av 2 klick.	2024-11-28
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Falköping	ESGK	Mar 2025	Flygning mellan 22:00 – 07:00 ej tillåten utan särskilt godkännande från fältansvarig. Fältansvariga: Tage Åkesson, 0705-162412 Marcus Anker, 0702-203620 Olle Wilsson, 0708-588466	2025-11-27
Ljungbyhed	ESTL	Nov 2024	Taxibana H har fått en parallel sträckning. Se AIP eller appen SVF+TMA för exakt position.	2025-03-20
Siljansnäs	ESVS	Mar 2024	Bandimensionen saknas i kartan. Ska vara 850 x 16	2024-06-13
Skövde	ESGR	Aug 2025	Ta bort info@esgr.se under kontaktuppgifter	2025-11-27
Stockholm/Arlanda	ESSA	Aug 2023	Platta BC är stängd på grund av arbete.	2025-03-20

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Ängelholm	ESTA	Mar 2024	ILS-frekvensen anges fel. Korrekt frekvens ska vara 111.30	2024-05-16
Örebro	ESOE	Maj 2024	ILS/DME RWY 19 fel frekvens på framsidan. Ändra till 108.5	2025-03-20