

Handrättningslista Svenska Flygfält

2025:01 den 20 mars 2025 (ersätter handrättning 2024:09)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 274 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning. Notera att dokumentet kan innehålla fler sidor. Glöm inte att kontrollera eventuella extrasidor.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Alvesta/Smålanda		Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Anderstorp	ESMP	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Borgholm/Borglanda	ESMB	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Jönköping	ESGJ	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Jönköping Ödestugu		Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Katrineholm	ESVK	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Köping	ESVQ	Jun 2023	Ändra punkt två till: PPR för alla start- och landningsövningar.	2025-03-20
Lidköping/Hovby	ESGL	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Ljungby/Feringe	ESMG	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Ljungbyhed	ESTL	Nov 2024	Taxibana H har fått en parallel sträckning. Se AIP eller appen SVF+TMA för exakt position.	2025-03-20
Lycksele	ESNL	Jun 2022	Lägg till: H24 Self Service för Jet A1 med Shell Carnet. Vindstruten har flyttat till i höjd med PAPI bana 14. Se AIP eller appen SVF+TMA för exakt position.	2025-03-20
Mora/Siljan	ESKM	Aug 2022	Nya nummer till tornet. Stryk det gamla och ersätt med 0250-393 10 (11). Byt växelnumret till 0250-393 01	2025-03-20
Norrköping/Kungsängen	ESSP	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Pajala	ESUP	Aug 2024	Stryk 070-666 26 71 med 0970-129 50	2025-03-20
Norrälje/Roslagen	ESSN	Aug 2024	AVGAS 91/96 har utgått	2025-03-20

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Smålandsstenar	ESMY	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Stockholm/Arlanda	ESSA	Aug 2023	Platta BC är stängd på grund av arbete.	2025-03-20
Söderhamn/Helsinge	ESNY	Mar 2022	Stryk 0270-766 50 och ersätt med 0270-751 34 Under bränsle, stryk 073-323 23 91	2025-03-20
Västervik	ESSW	Mar 2023	Stryk 0490-254 040 och ersätt med 010-355 40 00	2025-03-20
Växjö/Kronoberg	ESMX	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Växjö/Kronobergshed		Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20
Åre/Östersund	ESNZ	Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-2025-03-20
Örebro	ESOE	Maj 2024	ILS/DME RWY 19 fel frekvens på framsidan. Ändra till 108.5	2025-03-20
Sjöflyghamn Flåren		Mar 2025	Ett antal vägar saknas på kartan på framsidan. Kommer rättas i rättning 276. Se appen SVF+TMA för exakt sträckning av saknade vägar.	2025-03-20

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvika/Vestlanda	ESKV	Aug 2024	Belysningen tänds nu med 15 sekunder bärvåg följt av 2 klick.	2024-11-28
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Falkenberg/Morup	ESGF	Aug 2022	Korrigerar höjden till 23 ft / 7 m	2024-08-08
Siljansnäs	ESVS	Mar 2024	Bandimensionen saknas i kartan. Ska vara 850 x 16	2024-06-13
Ängelholm	ESTA	Mar 2024	ILS-frekvensen anges fel. Korrekt frekvens ska vara 111.30	2024-05-16