

Handrättningslista Svenska Flygfält

2023:02 den 23 mars 2023 (ersätter handrättning 2023:01)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 267 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Göteborg-Landvetter	ESGG	Aug 2022	Tankning endast möjlig om piloten har kontrakt med flygplatsen, fuel release eller ett bränslecarnet (Shell, BP, WFS). Inga vanliga betalkort accepteras	2022-12-01
Linköping-Saab0	ESSL	Dec 2022	Fyren LSL har felaktig frekvens på framsidan. Ny frekvens är 108.90 MHz.	2023-01-26
Trollhättan-Vänersborg	ESGT	Aug 2022	Modellflygområdet ligger längre norrut än indikerat. Korrekt position är cirka 1000 m längre norrut, vid vägkorsning strax norr om kraftledningen. Se appen för exakt position eller sök upp modellflygklubbens position på nätet.	2023-01-26