

Handrättningslista Svenska Flygfält

2024:03 den 24 april 2024 (ersätter handrättning 2024:02)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 271 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Linköping/Saab	ESSL	Mar 2024	Förtydligande kring PPR: PPR gäller för all flygning på flygplatsen H24. För tillträde till FK/GAC ges PPR av LFK via formulär på www.lfk.se under fliken "ESSL" och "PPR Application (MTOW < 4000kg)." PPR TEL 013 26 28 40 eller op@linkopingcityairport.se för tillträde och parkering vid terminalen	2024-04-24
Ljungby/Feringe	ESMG	Dec 2022	Ny frekvens 123.015 Flygradio skall användas p.g.a mycket flygtrafik	2024-05-01
Munkfors	ESKO	Dec 2020	Torsby TIA ändrat. Se AIP för exakt sträckning Stryk Börje Eriksson under kontaktuppgifter	2024-04-24
Norberg		Dec 2020	Stryk Lars Wendel under kontaktinformation Stryk bränsle	2024-04-24
Norrköping/Kungsängen	ESSP	Mar 2024	Fel frekvens för NDB ON på framsidan (i texten högst upp på sidan). Rätt frekvens ska vara 324. 100LL ska strykas i den lilla kartbilden. Har utgått.	2024-04-24
Piteå	ESNP	Jun 2022	Ny flygplatschef (ersätter även PPR): Marcus Lidman 070-645 38 87 (PPR även via SMS).	2024-04-24
Värnamo Hagshult	ESMV	Mar 2021	PPR: Besök www.varnamoflygklubb.se för mer information (stryk all övrig info om PPR Stryk bastroppen ur kontaktinfo Lägg till Pär Svensson 076-138 98 00 som kontaktperson Stryk betalsätt på bränslet	2024-04-24

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Götene/Brännebrona	ESGN	Dec 2023	Stryk Lennart S och ersätt med Tore Svensson 076-786 78 97	2024-03-21
Lidköping/Hovby	ESGL	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 200 ft / 61 m	2023-06-15
Malmö	ESMS	Aug 2023	ATS-tjänst bedrivs växelvis från nuvarande TWR på Malmö flygplats och från RTC Stockholm Signalstrålkastare placerad både på R-TWR och på vanliga ATS TWR	2023-11-22
Stockholm/Bromma	ESSB	Mar 2024	Longituden anges inkorrekt på framsidan. Korrekt är 17°50' E	2024-03-21
Sveg	ESND	Mar 2022	Vindstrutarna har bytt position. Se appen SVF+TMA eller besök AIP för att se exakt position.	2024-03-21
Trollhättan-Vänersborg	ESGT	Aug 2022	Modellflygområdet ligger längre norrut än indikerat. Korrekt position är cirka 1000 m längre norrut, vid vägkorsning strax norr om kraftledningen. Se appen för exakt position eller sök upp modellflygklubbens position på nätet.	2023-01-26