

Handrättningslista Svenska Flygfält

2022:08 den 1 december 2022 (ersätter handrättning 2022:07)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 266 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Gnesta/Vängsö	ESSZ	Sep 2021	Bana 03/21 förlängd/breddad. Ny dimension är 770 x 30 m. Tröskel 03 inflyttad 180 m TORA 03 770 m, LDA 03 610 m, TORA 21 610 m, LDA 21 740 m Bränsle kan betalas med Swish	2022-12-01
Göteborg-Landvetter	ESGG	Aug 2022	Tankning endast möjlig om piloten har kontrakt med flygplatsen, fuel release eller ett bränslecarnet (Shell, BP, WFS). Inga vanliga betalkort accepteras	2022-12-01
Sjöflyghamn Tärnaby		Sep 2019	Ta bort sjöflyghamnen invid flygplatsen Hemavan. TIA utökat. Se appen eller flygplatsen Hemavan för exakt sträckning.	2022-12-01

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Arvidsjaur	ESNX	Mar 2022	R74 har blivit indelat i två delområden, R74A och R74B. Delområdena har tillsammans samma sträckning som gamla R74. Jämför appen eller AIP för exakt sträckning.	2022-06-16
Gimo/Lunda		Mar 2020	Höjden på baksidan anges fel. Korrekt höjd för fältet är 67 ft / 20 m.	2020-03-26
Ljungbyhed	ESTL	Mar 2019	Ny frekvens för ILS 29L = 108.55. Finns numera även kopplad DME till denna ILS.	2022-01-27
Malmö	ESMS	Mar 2022	Ny platta JC i taxibana J:s förlängning.	2022-08-11
Västervik	ESSW	Dec 2019	Belysningen tänds med bärvåg på kanalen i 20 sekunder.	2020-08-13
Sjöflyghamn Arvidsjaur		Mar 2022	R74 har blivit indelat i två delområden, R74A och R74B. Delområdena har tillsammans samma sträckning som gamla R74. Jämför appen eller AIP för exakt sträckning.	2022-06-16
Sjöflyghamn Täby		Sep 2020	NAK NDB utgår.	2021-11-04