

Handrättningslista Svenska Flygfält

2024:09 den 28 november 2024 (ersätter handrättning 2024:08)

Listan innehåller rättningar som kvarstår efter tryckningen av rättning 274 av Svenska Flygfält. Alla nedan angivna rättningar är korrigerade i vår app, om inget annat anges. **Röd text** markerar ändringar sedan förra handrättning. Notera att dokumentet kan innehålla fler sidor. Glöm inte att kontrollera eventuella extrasidor.

Nya rättningar

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	RÄTTAD FRÅN
Arvika/Westlanda	ESKV	Aug 2024	Belysningen tänds nu med 15 sekunder bärvåg följt av 2 klick.	2024-11-28
Göteborg/Landvetter	ESGG	Jun 2023	Nytt R-område i Säve CTR. Gäller dock endast drönare. Se appen eller AIP för exakt position.	2024-11-28
Göteborg/Säve	ESGP	Nov 2023	Nytt R-område i Säve CTR. Gäller dock endast drönare. Se appen eller AIP för exakt position.	2024-11-28
Kiruna	ESNQ	Jun 2023	PPR kräver skriftligt avtal. Begäran ska ske under flygplatsens öppettider via mejl krn.safety@swedavia.se Vid taxning eller bogsering ska luftfartygets antikollisions- och positionsljus (om sådana finns) vara påslagna	2024-11-28
Stockholm/Bromma	ESSB	Aug 2024	Förbudet mot soloflygning under grundutbildning är borttaget. Övriga förbud gäller fortsatt.	2024-11-28

Kvarstående rättningar sedan tidigare

FÄLT	KOD	UTGIVET	ANMÄRKNING	AKTIV FRÅN
Brattforsheden	ESSM	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 588 ft / 179 m	2023-06-15
Falkenberg/Morup	ESGF	Aug 2022	Korrigerar höjden till 23 ft / 7 m	2024-08-08
Jönköping	ESGJ	Jun 2022	Förtydligande kring radioanvändning utanför ATS öppettider: Utanför ATS öppethållning är blindsändning obligatoriskt inom det geografiska området för upprättad ESGJ CTR	2024-08-08
Lidköping/Hovby	ESGL	Jun 2023	Höjden saknas på framsidan. Ska vara 200 ft / 61 m	2023-06-15
Norrköping/Kungsängen	ESSP	Mar 2024	Fel frekvens för NDB ON på framsidan (i texten högst upp på sidan). Rätt frekvens ska vara 324. 100LL ska strykas i den lilla kartbilden. Har utgått.	2024-04-24
Siljansnäs	ESVS	Mar 2024	Banddimensionen saknas i kartan. Ska vara 850 x 16	2024-06-13
Ängelholm	ESTA	Mar 2024	ILS-frekvensen anges fel. Korrekt frekvens ska vara 111.30	2024-05-16

