



Tenmet



1



2



3



Tenmet 500 är lätt att använda. Sätt fast mätaren på spännbandet, fäll handtaget och läs av kraften i bandet.



Tenmet 500 is easy to use. Attach the meter on the strap, push down the handle and read off the force in the strap.



Tenmet 500 ist einfach zu bedienen. Bringen Sie das Messgerät an den Gurt an, klappen Sie den Griff nach unten und lesen sie die Spannung des Zurrurtes ab.



Tenmet 500 er let at anvende. Placer måleren på spændbåndet, løft håndtaget og aflæs spændingen i båndet.




Tenmet 500 er lett å bruke. Sett måleinstrumentet på spennbandet, løft handtaket og les av kraften på bandet



Tenmet 500 on helppokäytöinen. Aseta mittari sidontaliinan ympärille, vedä kahvasta ja lue liinaa kiristävä voima asteikolta.

Calibration 300 daN



1



2



3



4